

uw brief van: - aannemingsbedrijf Goetheer & Huissoon
uw kenmerk: - t.a.v. de heer Huissoon
ons kenmerk: RMW0600281 Biezelingseweg 2a
4421 KN KAPELLE
afdeling: milieuhygiëne
bijlage(n): 1
behandeld door: G. Schrage
doorkiesnummer: 0118-631736
onderwerp: bodemsanering olietank Biezelingseweg 2a te Kapelle

verzonden: Middelburg, 6 januari 2006

Geachte heer Huissoon,

Per brief van 6 december 2005 hebben wij van Mitec Advies het door hun opgestelde evaluatierapport van de bodemsanering ter plaatse van de olietank op uw perceel ontvangen. Een exemplaar is bijgevoegd. Naar aanleiding van de onderzoeksrapporten en het saneringsplan van De Bodemonderzoeker hebben wij op 11 oktober 1999 en 27 juni 2000 beschikkingen Wet Bodembescherming verleend. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 10 oktober en op 18 november 2005.

In 2005 is door het laboratorium Zeeuwse Eilanden een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat er nauwelijks bodemverontreiniging meer aanwezig was. De gehalten aan minerale olie lagen onder de tussenwaarde. De omvang van de verontreiniging was aanzienlijk beperkter dan de resultaten waren van het onderzoek van de bodemonderzoeker.

Op 1 september 2005 hebben wij Mitec Advies bericht akkoord te kunnen gaan met een tanksanering conform het besluit BOOT. Afhankelijk van de resultaten van het hierbij horend bodemonderzoek moet er dan wel of geen grond worden afgegraven. Wanneer dit wel het geval is, is de beschikking van 27 juni 2000 van toepassing.

Uit het evaluatierapport blijkt dat er na ontgraving van de tank er toch nog sprake was van een bodemverontreiniging. De zintuiglijk verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd naar verwerkingsinrichting. Daarna zijn er grondmonsters van de putbodem en de putwanden genomen en geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat de putbodem niet verontreinigd is. In de putwanden is nog wel verontreiniging aanwezig.

Bij de bebouwing is de wand licht tot matig verontreinigd met minerale olie. De wand hier tegenover was nog sterk verontreinigd. Hier is op 18 november dan ook verder ontgraven. Het grondmonster van deze nieuwe wand was niet meer verontreinigd.

In totaal is er 19 m³ verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar de reinigingsinstallatie van ATM te Moerdijk.

De tank is na cleaning uitgegraven en verwijderd. Het tanksaneringscertificaat is opgenomen in het evaluatierapport.

Door de aanwezigheid van de bebouwing is er een restverontreiniging achter gebleven. Mitec schat de omvang op 5 m³. De gehalten liggen onder de interventiewaarde. Er is dus inderdaad geen sprake meer van een geval van ernstige verontreiniging. Door de aanwezigheid van de kleine restverontreiniging blijft de kadastrale aantekening van bodemverontreiniging echter nog wel gehandhaafd.

Aangezien het grondwater tijdens het actualiserend onderzoek bij de tank niet verontreinigd was en er verharding aanwezig is, zijn er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. De in onze beschikking van 27 juni 2000 aangegeven maatregelen (folie en in-situ sanering) zijn dan ook niet meer noodzakelijk.

Gelet op het voorgaande kunnen wij instemmen met de uitgevoerde bodemsanering en met het evaluatierapport.

Wij zullen de Dienst van het Kadaster mededelen dat er voldoende gesaneerd is. Door de aanwezigheid van de kleine restverontreiniging blijft de kadastrale aantekening van bodemverontreiniging wel aanwezig.

Een afschrift van deze brief is ter kennisneming toegezonden aan de heer Vermaire van de gemeente Kapelle, aan het bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden en aan de heer De Koster van Mitec.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Schrage van de afdeling Milieuhygiëne.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

ing. I. Jansen,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.