

Middelburg, 13 februari 2002
nummer: 021623
afd: milieuhygiëne



GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Inleiding

In het kader van de Wet bodembescherming hebben wij op 20 november 2001 een melding ontvangen van bodemverontreiniging op de locatie Ringbaan West te Goes. Bijgevoegd waren diverse onderzoeksrapporten en een saneringsplan. Deze stukken zijn ingediend door SGS EcoCare B.V. te 's-Gravenpolder namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes in verband met de aanleg van een rondweg met rotonde op deze plaats. De voorgenomen sanering betreft een deelsanering.

Op grond van artikel 29, lid 1 en 2, van de Wet bodembescherming dienen wij uiterlijk 13 weken na ontvangst van een melding in een beschikking vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. In geval van ernstige verontreiniging dienen wij, op grond van artikel 37, lid 1, van de Wet bodembescherming vast te stellen of sprake is van urgentie om te saneren. Tevens dienen wij in geval van ernstige verontreiniging, op grond van artikel 39, lid 2, van de Wet bodembescherming al dan niet met het saneringsplan in te stemmen. In artikel 40 van voornoemde wet is geregeld dat voor de sanering van een gedeelte van de verontreiniging volstaan kan worden met de resultaten van nader onderzoek en een saneringsplan voor dat gedeelte.

Op de voorbereiding van deze beschikking is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde openbare voorbereidingsprocedure van toepassing.

De onderzoeksrapporten, het saneringsplan en de ontwerp-beschikking hebben van 10 januari tot en met 7 februari 2002 ter inzage gelegen bij onze directie Ruimte, Milieu en Water en de gemeente Goes. Gedurende deze termijn bestond voor belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken.

Binnengekomen zienswijzen

Geen.

Algemeen

Ter plaatse van de Ringbaan West en Edisonstraat te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie C nummers 5226, 5251, 4754, 4915, 4470 en 5431 en sectie K nr 249, zijn in het verleden een kolenopslag en een brandstofhandel gevestigd geweest en hebben overstorten plaatsgevonden vanuit de rioleering. Aanleiding voor het uitvoeren van bodemonderzoek is de geplande aanleg van een rotonde en de herinrichting van de locatie.

Resultaten bodemonderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd:

- Nader bodemonderzoek Edisonstraat te Goes, terrein PIK en toekomstige rotonde, kenmerk EZ 858.506, 24 januari 2001, SGS Ecocare bv;
- Waterbodemonderzoek locatie vijvers Edisonstraat te Goes, dossier M5266-01-001, 16 juli 1997, DHV BV
- Verkennend bodemonderzoek toekomstige ringbaan west te Goes, kenmerk EZ 857.088, 20 mei 1999, SGS Ecocare BV

- Rapportage aanvullende analyse PAK Ringbaan West Goes, kenmerk EZ 857.088, 10 juni 1999, SGS Ecocare BV

Uit de resultaten van de bodemonderzoeken blijkt dat er drie gevallen van bodemverontreiniging aanwezig zijn, te weten:

- Bezinkvijvers II en III
- PAK verontreiniging ter plaatse van traject Ringbaan west
- Pik-terrein

In de bezinkvijvers zijn minerale olie, PAK, kwik, zink, koper en DDT/TDE/DDE verhoogd aangetroffen. De interventiewaarde wordt overschreden en het slib wordt ingedeeld in klasse 4.

Ter plaatse van het traject Ringbaan West is een PAK verontreiniging aangetroffen. De interventiewaarde wordt lokaal overschreden.

Op het PIK-terrein is een olieverontreiniging in de grond aangetroffen welke de interventiewaarde overschrijdt. In het grondwater wordt de interventiewaarde niet overschreden.

Saneringsnoodzaak

Gelet op de overschrijdingen van de interventiewaarden en het voldoen aan de volumecriteria zoals genoemd in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering, d.d. 4 februari 2000, is er volgens de Wet bodembescherming sprake van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging, te weten de verontreiniging in de bezinkvijvers en de verontreiniging op het Pik-terrein. Er is dus een saneringsnoodzaak.

Met behulp van het programma Sanerings Urgentie Systematiek versie 2.1 zoals door het ministerie van VROM wordt voorgeschreven is een risico- en urgentiebepaling uitgevoerd voor beide gevallen te samen. Op basis van deze systematiek is met de nu bekend gegevens van de locatie, geen sprake van de aanwezigheid van actuele humane risico's, actuele ecologische risico's of actuele verspreidings risico's. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de sanering niet urgent is. Gezien de voorgenomen uitvoering van de sanering bepalen wij echter dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier jaar na de datum van deze beschikking met de deelsanering moet worden begonnen. Indien binnen deze termijn van vier jaar niet met de geplande deelsanering is begonnen, dient de melder ons hier van in kennis te stellen.

Saneringsplan

De werkwijze met betrekking tot de sanerende werkzaamheden op de betrokken percelen staan beschreven in het saneringsplan opgesteld door SGS Ecocare BV met kenmerk EZ 858.901, dd 19 oktober 2001.

De doelstelling van de sanering is om de aangetroffen verontreinigingen multifunctioneel te saneren.

De met olie verontreinigde grond op het PIK terrein wordt gesaneerd door middel van ontgraven tot aan streefwaarde niveau. Tevens wordt het verontreinigd grondwater gesaneerd.

De PAK verontreiniging wordt verwijderd door middel van ontgraven tot aan streefwaarde.

Het slib uit de bezinkvijvers wordt verwijderd door middel van ontgraven.

Conform het advies van SCG wordt het slib van de bezinkvijvers afgevoerd naar een inrichting die bevoegd is voor het be- en verwerken van baggerspecie.

De overige verontreinigde grond is reinigbaar en wordt getransporteerd naar een erkend reinigingsbedrijf.

Aangezien de bestemming van het slib en de grond op dit moment niet wordt aangegeven, verlangen wij dat een week voor de aanvang van de feitelijke saneringswerkzaamheden de bestemming van slib en grond schriftelijk aan ons wordt gemeld.

Tijdens de werkzaamheden worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Na afloop van de sanering wordt een evaluatierapport opgesteld.

Kadastrale registratie

De verontreiniging bevindt zich op een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Goes, sectie C, nummers 5226, 5251, 4754, 4915, 4470, 5431 en sectie K, nummer 249.

Op de bij dit besluit gevoegde kadastrale kaart zijn de betrokken percelen aangegeven. Overeenkomstig artikel 55 van de Wet bodembescherming is een afschrift van dit besluit gezonden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers ter vermelding van een aanduiding van de aard van dit besluit bij de betrokken percelen in de kadastrale registratie. Het besluit zal in deze registratie worden geregistreerd onder de code WBD (d.w.z. het besluit betreft een gedeelte van de percelen).

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Stafafdeling KJB
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

In het bezwaarschrift dient tenminste opgenomen te worden:

- * naam
- * adres
- * datum
- * tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt
- * waarom bezwaar wordt gemaakt
- * handtekening

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken vanaf de dag na de dag, waarop de beschikking ter inzage is gelegd, ingediend te worden. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met de bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.

Indien overwogen wordt bezwaar te maken, kan desgewenst een informatiefolder worden toegezonden (telefoonnummer 0118-631700).

Gedurende de behandeling van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.


Van kracht worden besluit

Dit besluit wordt van kracht als de bezwaartermijn (zes weken) is verstreken, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt het besluit niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist.

b e s l u i t e n:

- op basis van het bovenstaande vast te stellen dat de verontreiniging van de bodem op de locatie Ringbaan West te Goes (kadastraal bekend gemeente Goes, sectie C, nummers 5226, 5251, 4754, 4915, 4470, 5431 en sectie K, nummer 249) drie gevallen van bodemverontreiniging betreft:
 1. een geval van ernstige verontreiniging ter plaatse van de bezinkviers II en III;
 2. een geval van ernstige verontreiniging ter plaatse van het zogenaamde Pik-terrein;
 3. een geval van niet-ernstige PAK verontreiniging ter plaatse van het traject Ringbaan West;
- dat de sanering van de ernstige verontreiniging niet urgent is;
- dat aangezien op korte termijn saneringsmaatregelen worden getroffen, het tijdstip van de sanering pro forma wordt bepaald, in die zin dat met de sanering zo spoedig mogelijk doch~~ter~~ uiterlijk binnen vier jaar na afgifte van deze beschikking moet worden begonnen;
- met het saneringsplan voor deze locatie in te stemmen;
- dat de aanvang van de feitelijke saneringswerkzaamheden een week tevoren bij ons dient te worden gemeld;
- dat een week voor de aanvang van de feitelijke saneringswerkzaamheden de bestemming van de verontreinigde baggerspecie en de verontreinigde grond schriftelijk aan ons wordt gemeld;
- dat binnen een half jaar na afronding van de sanering een evaluatierapport (in drievoud) aan ons dient te worden toegezonden, waarbij zo nodig afzonderlijk wordt gerapporteerd over de sanering van bodem en - op een later tijdstip - over de sanering van het grondwater;
- deze beschikking tezamen met een kadastrale kaart, waarop de bodemverontreiniging is aangegeven, aan te bieden aan de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers.

Gedeputeerde Staten,
namens dezen,



Mr. C.J. Meijler,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

(ZE/066400207/066400208/066400024)