

SPOEDLOCATIELIJST ZEELAND 1 OKTOBER 2023

Op de lijst staan op dit moment 13 locaties, waarvan op 7 locaties de risico's reeds zijn beheerst (in de lijst de groene locaties). Dit zijn dus geen spoedlocaties meer. Op de overige 6 locaties (in de lijst de witte locaties) is de sanering reeds gestart of in voorbereiding of is het (aanvullend-) onderzoeks/nazorgtraject in voorbereiding c.q. in uitvoering. Dit zijn op dit moment nog wel spoedlocaties.

GEMEENTE	PLAATSNAAM	LOCATIE	SPOED	GEBRUIK	VERONTREINIGING	STAND VAN ZAKEN
Hulst	Kapellebrug	Gentsevaart 2-4	Verspreiding	Bedrijvigheid	VOCL	De locatie betreft een voormalige kousen- en sokkenfabriek. Grondsanering is reeds uitgevoerd. Grondwaterverontreiniging wordt gemonitord. In najaar 2023 staat extra onderzoek en monitoring gepland en zal opnieuw worden beoordeeld of er nog sprake is van de aanwezigheid van onaanvaardbare risico's bij het huidige gebruik.
Terneuzen	Philippine	Kanaalpolder	Verspreiding	Voormalige stortplaats	Divers	De saneringsevaluatie is ter beoordeling ingediend. De destijds in contract vastgelegde eindconcentraties zijn echter nog niet op alle delen van de stortplaats bereikt. RUD gaat beslissing nemen hoe hier mee om te gaan. De reactie op de evaluatie wordt dit jaar nog verwacht. Buiten de destijds afgesproken verontreinigingscontour is nieuwe verontreiniging met niet eerdere geanalyseerde stof aangetoond. Onderzoek wordt ingesteld om na te gaan of er sprake is van onaanvaardbare risico's bij het huidige gebruik. Voor dit onderzoek is inmiddels op 17 oktober 2023 een SPUK subsidie toegekend.
Veere, Middelburg, Vlissingen		Kanaal door Walcheren ³	Ecologie	Kanaal	Koper	Laatste deel monitoring als onderdeel van de sanering is nog in uitvoering. e.e.a. in opdracht van Rijkswaterstaat. Verwachting is dat Rijkswaterstaat laatste kwartaal 2023 de resultaten indient zodat RUD eindbeoordeling kan uitvoeren.
Terneuzen	Sluiskil	Stortplaats Oostkade, Sluiskil	Verspreiding	Voormalige stortplaats, gedempte watergang, thans weiland	Benzeen, PAK's	Deze locatie is in 1996 reeds beschikt als 'spoed' op basis van ecologie. Het verspreidingsrisico wordt beheerst door afdekmaatregelen. Door een ommissie is deze locatie nooit op de spoedlocatielijst geplaatst. De grondwaterverontreiniging was niet goed in beeld. Onderzoeken in 2019, 2021 en 2022 tonen aan dat qua omvang en verspreiding van het grondwater deze locatie de status 'spoed' heeft. Een saneringsplan is in voorbereiding om te komen tot een beschikking spoed en om in te stemmen met het saneringsplan. Dit is voorzien in 2023.

Tholen	Tholen	Kaaij 20 t/m 64 (vml. Gasfabriek) Tholen	Verspreiding	Woonlocatie centrum Tholen	VOCL	Betreft de locatie van een voormalige gasfabriek en viszilverfabriek in het centrum van Tholen. Door een omissie is deze locatie niet op de spoedlocatielijst geplaatst. In het verleden (vanaf 1982-2009) zijn diverse grond- en grondwatersaneringen, in-situ saneringen en monitoringen uitgevoerd. In 2011 bleek de omvang van de diepe grondwater-verontreiniging groter dan verwacht. In 2022 is het dossier bestudeerd en bleek dat nog werkzaamheden nodig zijn om sanering te kunnen afronden. Om de actuele situatie in beeld te brengen, is in 2023 gestart met een actualisatie onderzoek daarna zal een nieuw saneringsplan, inclusief nazorg plan worden opgesteld. Doelstelling is nazorg door monitoring.
Vlissingen	Vlissingen	Wijnbergsekade (vml. Gasfabriek) Vlissingen	Verspreiding	Woonlocaties centrum Vlissingen	Cyanide, PAK's	Betreft de locatie van een voormalige gasfabriek waar grond- en grondwatersaneringen zijn uitgevoerd. Echter een beschikking op de uitgevoerde saneringen is nog niet afgegeven. Door een omissie is deze locatie nooit op de spoedlocatielijst geplaatst. Plaatselijk is nog sprake van grond en grondwaterverontreiniging. Een evaluatiebeschikking wordt eind 2023 voorzien. Voor het grondwater zijn nog monitoringen voorzien om na te gaan of sprake is van een 'stabiele beheersbare situatie'.
Goes	Goes	's-Heer Hendrikskinderenstraat 20	Verspreiding	Wonen met bedrijvigheid	Minerale olie, vluchtige aromaten	De locatie betreft een voormalig benzine-servicestation. Uit actuele monitoringsgegevens blijkt dat op deze locatie geen onaanvaardbare risico's aanwezig zijn. De locatie blijkt dus geen spoedlocatie.
Goes	's-Heer Arendskerke	Vlaamseweg ong.	Ecologie	Weiland	Lood/PAK's	De locatie betreft een voormalige kleiduivenschietsbaan. Sanering is deels uitgevoerd, het andere deel is ingericht als zonnepanelenpark. Door de wijziging van het gebruik is geen sprake meer van onaanvaardbare risico's voor mens of milieu. Er is dus geen sprake meer van een spoedlocatie.
Hulst	Kapellebrug	Gentsevaart 28	Verspreiding	Wonen met bedrijvigheid	Vluchtige aromaten	De locatie betreft een voormalig benzineservicestation. Uit actueel bodemonderzoek blijkt dat op de locatie geen onaanvaardbare risico's aanwezig zijn. De locatie blijkt dus geen spoedlocatie.

Terneuzen	Hoek	Herbert H. Dowweg 5	Verspreiding	Bedrijfsterrein	Vluchtige aromaten, VOCL	Terrein Dow Chemicals. Sanering in uitvoering in eigen beheer. Eeuwigdurende beheersing teneinde risico's te voorkomen. Risico's zijn voldoende beheerst.
Vlissingen	Vlissingen	Prins Hendrikweg ong.	Verspreiding	Bedrijfsterrein	Minerale olie	Sanering is uitgevoerd. Een derde en laatste deel (aanbrengen kunststofdamwand) is begin 2021 uitgevoerd. In 2022 is hiervoor een beschikking afgegeven op het resultaat van de sanering. Hieruit blijkt dat nazorg in de vorm van eeuwigdurende instandhouding van de damwand voldoende is.
Vlissingen	Vlissingen	Scheldekwartier	Verspreiding	Ontwikkelingslocatie	Minerale olie, VOCL	Sanering is in delen opgepakt, afhankelijk van de ontwikkelingen ter plaatse. De ontwikkelde locaties zijn gesaneerd. Plaatselijk was sprake van onaanvaardbare verspreidingsrisico's voor parameter VOCL. In kader van ontwikkelingsplannen is in 2021 een aanvullende sanering uitgevoerd. Hiervoor is in april 2022 een beschikking afgegeven op het resultaat van de sanering. Hieruit blijkt dat voor de ontwikkeling van het gebied tot woningbouw voldoende is gesaneerd. In de ondergrond dieper dan 4,0 m-mv is in de grond en grondwater een stabiele restverontreiniging achtergebleven.
Vlissingen	Vlissingen	Oosterhavenweg 14	Verspreiding	Bedrijfsterrein	Minerale olie	Sanering spoeddeel is gereed, nazorg in de vorm van monitoring loopt. Risico's zijn beheerst.