

Opdrachtgever : Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water

**INVENTARISATIE VOORMALIGE
STORTPLAATSEN ZEELAND
Gemeente Terneuzen
Stortplaats Inlaag Nieuw Neuzenpolder
(ZE/110/924)**

Deelrapport

3341410

1 oktober 1997

**IWACO B.V.
Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch
(073) 687 41 11**

COLOFON:

IWACO B.V.
Vestiging Zuid
Postbus 525, 5201 AM 's-Hertogenbosch
Stationsplein 21-22, 5211 AP 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 687 41 11
Fax (073) 612 07 76

Projectnummer: 3341410
Projecttitel: Gemeente Terneuzen, stortplaats
Inlaag Nieuw Neuzenpolder
(ZE/110/924)
Documenttitel: Deelrapport
Publicatiedatum: 1 oktober 1997
Opdrachtgever: Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water

Trefwoorden: Zeeland, Terneuzen
vuilstortplaats, verkennend onderzoek

Adviesgroep Bodembeheer

Projectleider: ir. W.J. van Vossen
(Mede)auteurs:
drs. R.F. Vogel
ir. H.C.A.L. van de Meijden
ing. I.S. de Vos

Hoofd adviesgroep: drs. R.F. Vogel

 d.d. 1.10.97



IWACO is ISO 9001 gecertificeerd voor adviesdiensten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op geluidsband of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

INHOUDSOPGAVE

1. BESCHRIJVING VAN DE LOCATIE	1
2. RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK	2
2.1 Resultaten rekenmodel	2
2.2 Evaluatie resultaten rekenmodel	2
3. CONCLUSIES	4
4. AANBEVELINGEN	4

TABELLEN

1. Bodemopbouw en bodemschematisatie
2. Mate van risico per risicofactor

FIGUREN

1. Bovenaanzicht en dwarsdoorsnede stortplaats

BIJLAGEN

1. Invulformulieren
2. Modeluitvoer
3. Boorbeschrijvingen
4. Foto's

1. BESCHRIJVING VAN DE LOCATIE

Algemeen

De stortplaats Inlaag Nieuw Neuzenpolder is gelegen in het buitengebied van Terneuzen op circa 2000 meter ten noordwesten van de kern van Terneuzen. Momenteel is de stortplaats in gebruik als bedrijfsterrein en opslagplaats voor grond. Ten noorden van de stortplaats ligt de zeedijk en daarachter de Westerschelde. Ten zuiden van de stortplaats ligt het bedrijfsterrein van Dow Benelux N.V. Ten zuidoosten van de stortplaats ligt een landbouwperceel dat in de toekomst plaats zal maken voor de inrit van de Westerscheldetunnel. Voor zover bekend zal het gebruik van de stortplaats in de toekomst niet veranderen.

In de periode rond 1950 is op de stortplaats Inlaag Nieuw Neuzenpolder gestort. Het gestorte afval bestaat uit huishoudelijk afval (70%), bouw- en sloopafval (15%) en bedrijfsafval (15%).

De oppervlakte van de stortplaats bedraagt circa 2,9 hectare. De stortplaats is niet voorzien van een speciale boven- of onderafdichting. Aangezien de stortplaats grotendeels is vergraven, tijdens de werken aan de zeedijk, wordt geschat dat circa 25% van het afval nog aanwezig is. In de modelberekening wordt ervan uitgegaan dat de oppervlakte van het nog aanwezige stortmateriaal circa 0,73 hectare bedraagt.

Ten noorden en zuiden van de stortplaats ligt een sloot die in oostelijke richting afwatert. Tijdens het veldbezoek was de waterkwaliteit goed en de stroomsnelheid slecht.

Voor de ligging van de stortplaats wordt verwezen naar het hoofdrapport, figuur "gemeente Terneuzen". Van de locatie zijn enkele foto's genomen, die zijn opgenomen in bijlage 4.

Enkele kenmerken van de stortplaats zijn:

- stortperiode: Omstreeks 1950
- oppervlakte: Circa 2,9 hectare waarvan 25% nog afval aanwezig (0,73 ha.)
- stortmateriaal: Huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval
- eigenaar tijdens stortperiode: Bestuur cal. Nieuw Neuzenpolder
- huidige eigenaar: Dow Benelux N.V.

Geohydrologie

Op basis van het (geo)hydrologisch onderzoek is de bodemopbouw in tabel 1 geschematiseerd.

Tabel 1: Bodemopbouw en bodemschematisatie

Diepte (m-mv)	Geohydrologische schematisatie	Samenstelling
0 - 4	deklaag	lichte zavel
4 - 29	eerste watervoerend pakket	fijn zand

De horizontale grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is noordelijk gericht. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is er sprake van infiltratie van de deklaag naar het eerste watervoerend pakket en afstroming naar de sloten.

2. RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK

2.1 RESULTATEN REKENMODEL

De systematisch verzamelde gegevens (historisch onderzoek en veldbezoek) zijn weergegeven in bijlage 1 (Algemene gegevens, Historisch vragenformulier, Veldwerkgegevens). Tijdens de veldinspectie zijn boringen in de deklaag geplaatst. Het vrijkomende materiaal is zintuiglijk beoordeeld. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 3. De gegevens zijn omgezet naar de invoerparameters van het risicomodel (bijlage 1: modelinvoer). Voor de uitvoer van het rekenmodel wordt verwezen naar bijlage 2. De mate van risico per risicofactor is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Mate van risico per risicofactor

Risicofactor	Mate van risico zoals gegeven door rekenmodel	Mate van risico na interpretatie
Stortgas	0	0
Afdeklaag	1	1
Oppervlaktewater	2	2
Freatisch grondwater	1	1
Eerste watervoerende pakket	1	1
Tweede watervoerende pakket	0	0
Somrisico	2.3	2.3

De risicoscores lopen op van :
 0 = verwaarloosbaar risico;
 1 = gering risico;
 2 = verhoogd risico;
 3 = hoog risico.

Het somrisico is de som van alle individuele risicowaarden, waarbij de risicowaarde 1 met een factor 10 wordt verkleind.

2.2 EVALUATIE RESULTATEN REKENMODEL

Stortgas = 0

Gezien de leeftijd van het stortmateriaal (57 jaar) worden hoge stortgasemissies niet meer verwacht. De risico's met betrekking tot stortgas worden verwaarloosbaar ingeschat.

Afdeklaag = 1

Tijdens het VOS-onderzoek is geen inzicht verkregen in de dikte van de afdeklaag. Bij de uitgevoerde boringen is tot op 2 m-mv geen stortmateriaal aangetroffen. Tevens werd geen stortmateriaal aan het oppervlak geconstateerd. Gezien de historische informatie, de veldgegevens en het feit dat de stortplaats in gebruik is als bedrijfsterrein, worden de risico's met betrekking tot de afdeklaag gering ingeschat.

Oppervlaktewater = 2

Een groot deel van het percolaat stroomt naar het oppervlaktewater. De stroomsnelheid is gering en het oppervlaktewater is vrij toegankelijk. Er zal ongecontroleerde verspreiding van eventueel aanwezige verontreinigingen optreden. De risico's worden dan ook verhoogd ingeschat.

Freatisch grondwater = 1

Het stortmateriaal staat in direct contact met het freatisch grondwater. Gezien de geringe horizontale verspreiding in de deklaag en het beperkte gebruik van het freatisch grondwater, worden de risico's met betrekking tot het freatisch grondwater gering ingeschat.

Eerste watervoerend pakket = 1

Een klein deel van het percolaat uit de stortplaats zal uiteindelijk in het eerste watervoerend pakket terecht komen. Gezien de lage emissie van verontreinigingen en de beperkte verspreiding, worden de risico's met betrekking tot het eerste watervoerend pakket gering ingeschat.

Tweede watervoerend pakket = 0

In de hydrologische schematisatie wordt geen tweede watervoerend pakket onderscheiden.

3. CONCLUSIES

De huidige en toekomstige risico's op de stortplaats Inlaag Nieuw Neuzenpolder te Terneuzen worden verhoogd ingeschat voor het oppervlaktewater.

Het somrisico van deze stortplaats is 2.3.

4. AANBEVELINGEN


In bijlage 2.1 is een overzicht van de geadviseerde algemene maatregelenpakketten gegeven. Deze pakketten zijn opgenomen in het hoofdrapport.

Voor deze stortplaats wordt de volgende maatregel concreet aanbevolen:


- controle van de kwaliteit van het oppervlaktewater aan de hand van slibbemonstering.

FIGUREN


SITUATIESCHETS STORTPLAATS



DWARSDOORSNEDE STORTPLAATS



LEGENDA STORTPLAATS



IWACO

Adviesbureau
voor water en milieu

Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch

A	5-06-97	JR	JWJW	SdV
Versie	Datum	Get.	Gec.	Gez.
Opdrachtgever				
Provincie Zeeland				
Project				
Verkennd onderzoek voormalige stortplaatsen Zeeland				
Omschrijving				
Stortplaats ZE/110/924				
Gemeente Terneuzen				
Formaat	Schaal	AutoCAD release	Deelorder	Tekeningnummer
A3	-	12 C2	110	3341410-S-31
				Figuur
				1

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

ALGEMENE GEGEVENS

=====

GEMEENTE : Terneuzen

KODE : 110 / 924

LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.

=====

Kaartblad : 670

(X-coördinaat) : 44000

(Y-coördinaat) : 374150

Kadastrale aanduiding : Gemeente Terneuzen, sectie A, nummer 556

Beginjaar van het storten : 1950

Sluitingsjaar van het storten : 1950

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

HISTORISCH VRAGENFORMULIER

GEMEENTE : Terneuzen
 LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.
 BUREAU :

KODE : 110 / 924
 INVOERDATUM : 05/06/96

1. BEHEER STORTPLAATS

Eigenaar terrein tijdens gebruik als stortplaats:	Bestuur cal. Nieuw Neuzenpolder - - -
Beheerder terrein tijdens gebruik als stortplaats:	gemeente Terneuzen Oostelijk Bolwerk 4 4531 GS Terneuzen 0115-675000
Wijze van toezicht tijdens gebruik als stortplaats:	Er was destijds geen toezicht op de stort
Huidige eigenaar terrein:	Dow Benelux N.V. H.H. Dowweg 5 4542 NM Terneuzen 0115-671234
Huidige beheerder terrein:	Dow Benelux N.V. H.H. Dowweg 5 4542 NM Terneuzen 0115-671234
Opmerkingen	-

2. OMVANG STORTPLAATS

Afdeklaag: * dikte :	Niet bekend
* samenstelling:	Niet bekend
* oorsprong :	Niet bekend
De oppervlakte van de stort:	2,9 (ha.)
Hoogte stort t.o.v. omgeving:	Gelijk met maaiveld omgeving
Diepte stort t.o.v. maaiveld:	Circa 3,0 meter beneden maaiveld
Wijze van storten:	Er werd gestort in een inlaag
Heeft er ontgroning plaatsgevonden:	Nee
en zoja: - wijze van ontgroning?	-
- welke materiaal is er ontgrond?	-
- is diepte ontgroning nauwkeurig bekend?	-
- wie heeft ontgrond?	-
- opmerkingen m.b.t. ontgroningen	-

Opmerkingen Tijdens dijkverzwaring is de stortplaats gedeelte-
 lijk vergraven.

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

HISTORISCH VRAGENFORMULIER

=====

GEEMEENTE : Terneuzen
LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.
BUREAU :

=====

KODE : 110 / 924
INVOERDATUM : 05/06/96

3. INHOUD VAN DE STORTPLAATS

Door wie is er gestort ?	Gemeente Terneuzen
Vergunning afgegeven t.b.v. stortactiviteiten	Er is geen vergunning bekend
Welke vorm van bewaking bestond er:	Ten tijde van de stortactiviteiten was er geen bewaking op de stortplaats. De stortplaats was niet afgesloten d.m.v. een hekwerk.
Wat is er gestort (%):	
- huishoudelijk afval:	Ja, circa 70%
- bouw- en sloopaafval:	Ja, circa 15%
- bedrijfsafval:	Ja, circa 15%
- samenstelling bedrijfsafval:	Afval van de kleine ondernemingen, zoals schilder, garage, timmerman e.d.
- chemisch afval:	Nee
- samenstelling chemisch afval:	-
- overige:	-
- samenstelling overig afval:	-
Nadere informatie m.b.t. stortinhoud:	Het betreft een gemeentelijke stortplaats van Terneuzen.
Onrechtmatigheden, geruchten, klachten tijdens stortperiode en door wie geconstateerd:	Geen klachten bekend
Klachten na sluiting stortplaats:	Geen klachten bekend
Opmerkingen	Het percentage afval is geschat op basis van de informatie van de gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland.

=====

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

HISTORISCH VRAGENFORMULIER

GEMEENTE : Terneuzen

KODE : 110 / 724

LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.

INVOERDATUM : 05/06/96

BUREAU :

4. GEBRUIK OP EN ROND STORTPLAATS

Wat is huidige gebruik stortterrein
(inclusief de bereikbaarheid):

Groenvoorziening

Wat is onafwendbaar toekomstig gebruik
stortterrein:

Groenvoorziening

Wat is het huidige aangrenzend gebruik:

Bedrijfsterrein en landbouw

Wat is het onafwendbaar toekomstig
aangrenzend gebruik:

Bedrijfsterrein en infrastructuur

Zijn er (eventueel niet geregistreerde)
onttrekkingen aan het grondwater?

Binnen 1200 meter stroomopwaarts van de stortplaats bevindt zich een
onttrekking van circa 50000 m3. Op een diepte van 8 meter wordt proces
water onttrokken.

Wat is gebruik oppervlakte water:

Er is geen gebruik van oppervlaktewater bekend.
Gezien het voorkomen van zoet oppervlaktewater
kan het gebruik echter niet worden uitgesloten.

Opmerkingen :

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

HISTORISCH VRAGENFORMULIER

=====

GEEMEENTE : Terneuzen

KODE : 110 / 924

LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.

INVOERDATUM : 05/06/96

BUREAU :
=====

5. HYDROLOGIE

Bodemsoort (zie bodemkaart)

Lichte zavel

Wat is de grondwaterstand (m-mv)?

0,6

Geohydrologisch profiel:

Zie tabel 1

Wat is lokale en regionaal grondwaterstromings-
richting ?

Noordelijk in het 1WVP

Is er sprake van kwel of infiltratie:

Infiltratie van de deklaag naar het 1WVP

Hoe is de oppervlaktewaterhuishouding:

Er wordt een polderpeil van 0,0 m NAP
gehandhaafd.

Opmerkingen

-

=====

6. MADERE GEGEVENS

Eerdere onderzoeken naar stortlokatie of
direkte omgeving:

Geen onderzoeken bekend

Madere informatie van informanten:

-

Contactpersoon gemeente

de heer F.D.M. Weemaes (0115-642000)

=====

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

VELDWERKGEGEVENS

GEMEENTE : Terneuzen	KODE : 110 / 924
LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.	VELDBEZOEK : 14/05/97
BUREAU : IWACO B.V.	

Oppervlakte stort (ha)	Circa 2,9 hectare (geschat 25% stort)
------------------------	---------------------------------------

Gas: vegetatieschade/geur	Niet waargenomen
---------------------------	------------------

Vegetatie op de stort	Gras
-----------------------	------

Speciale bovenafdicthng	Niet waargenomen
-------------------------	------------------

Ligging/bodemsoort/Gt	Gelijk aan maaiveld omgeving
Hoogte van de stort t.o.v. omgeving (m)	

Bodemsoort aangrenzend gebied	Lichte zavel
-------------------------------	--------------

Gt aangrenzend gebied	VI
-----------------------	----

GEBRUIK

Gebruik stort	Bedrijfsterrein en opslagterrein
---------------	----------------------------------

Toekomstig gebruik stort	Bedrijfsterrein en opslagterrein
--------------------------	----------------------------------

Gebruik omgeving van de stort (aangrenzend)	Bedrijfsterrein en landbouw
---	-----------------------------

Toekomstig gebruik omgeving (aangrenzend)	Bedrijfsterrein en infrastructuur
---	-----------------------------------

Gebruik opp. water rond stort	Niet waargenomen
-------------------------------	------------------

Gebruik grondwater	Niet waargenomen
--------------------	------------------

SLOTEN / OPPERVLAKEWATER

Percentage van de rand van de stort met binnen 10 m een sloot	60%
---	-----

Slootafstand of drainafstand (m)	40 meter
----------------------------------	----------

Aantal dagen dat de sloten(m) watervoerend zijn; niet meegerekend de dagen dat de sloten door wateraanvoer op peil gehouden worden.	365 dagen
---	-----------

Stroomsnelheid oppervlaktewater	Slecht
---------------------------------	--------

Afwateringsrichting sloten/oppervlaktewater	Niet waargenomen
---	------------------

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

VELDWERKGEGEVENS

GEEMEENTE : Terneuzen	KODE : 110 / 924
LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.	VELDBEZOEK : 14/05/97
BUREAU : IWACO B.V.	

SLOTEN (vervolg)	noord	oost	zuid	west	gemiddeld
Bepaling natte doorsnede					
* diepte water (m)	0,4		0,4		0,4
* diepte bodem t.o.v. omgeving (m-mv)	1,9		1,9		1,9
* bodem breedte (m)	1,5		1,5		1,5
* natte omtrek (m)	2,3		2,3		2,3
kwaliteit van het slootwater	goed		goed		

Boorpunten afdeklaag

- minimale dikte afdeklaag	1,0 meter (gesteld)
- samenstelling afdeklaag(gemiddeld)	Kleilig zand
Bijvoegen:	Drie boringen verricht tot 2 m-mv waarin geen stortmateriaal werd aangetroffen

Aanvullende informatie van informanten	Tijdens bouw- en graafwerkzaamheden op het DOW terrein is geen stortmateriaal aangetroffen
--	--

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

MODELINVOERGEGEVENS

1. ALGEMENE GEGEVENS STORTPLAATS

GEMEENTE : Terneuzen
LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.
CODE : 110 / 924

Kaartblad : 670
(X-coördinaat) : 44000
(Y-coördinaat) : 374150

Kadastrale aanduiding : Gemeente Terneuzen, sectie A, nummer 556

Beginjaar van het storten : 1950
Sluitingsjaar van het storten : 1950

2. OPMERKINGEN

De stortplaats Inlaag Nieuw Neuzenpolder is gelegen in het buitengebied van Terneuzen op circa 2000 meter ten noordwesten van de kern van Terneuzen. Momenteel is de stortplaats in gebruik als bedrijfsterrein.

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

GEMEENTE : Terneuzen	KODE : 110 / 924
LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.	INVOER : 30/05/97
BUREAU : IWACO B.V.	VELDBEZOEK : 26/03/97

NR.	VRAAG	TOELICHTING		
1	Oppervlakte stortterrein	De werkelijke oppervlakte in ha	Opp	: 0.73
2	Gasschade	0: geen geur en vegetatieschade 2: lichte geur en/of vegetatieschade 4: duidelijke geur en vegetatieschade	Gas	: 0
3	Hb	Hoogte stort boven grondwaterspiegel	Hb	: 0.00
4	Ho	Hoogte stort onder grondwaterspiegel	Ho	: 1.80
5	Aard stort-materiaal	Is er op het terrein ook chemisch en/of bedrijfsafval gestort:	IWMCL IWMKW IWMET	: 1 : 5 : 2
6	Vegetatie-factor	Begroeiing van de stort: - naaldhout : 0.2 - loofhout/boomgaard : 0.3 - gras vegetatie : 0.4 - bouwland : 0.6 - kale grond : 0.8	Veg	: 0.40
7	Grondwater	Is er een speciale bovenafdichting - geen bovenafdichting : Aa = 1 - 100% bovenafdichting : Aa = 0.1 - gedeeltelijk bovenaf: interpoleren	Aa	: 1.00
20	Afdeklaag	Minimale dikte van de afdeklaag (m)	Dafd	: 1.00
21	HSIT	Hydrologische situatie/bodemopbouw	HSIT	: 1
22	Gt	Grondwatertrap	Gt	: 6
Slootstelsel				
30	SL	Percentage van de rand met sloot (%)	SL	: 60
31	Ggnw	Aantal dagen sloot watervoerend	Dgnw	: 365
32	Ldr	Sloot of drainageafstand (m)	Ldr	: 40
33	Ugem	Natte omtrek van de sloot (m)	Ugem	: 2.30
34	Kwsl	Verdunding tgv stromend water (G/M/S)	Kwsl	: S
35	Hf-s	Stijghoogteverschil tussen freatisch pakket en slootpeil (winter) (m)	hf-s	: 1.00
36	h3-s	Stijghoogteverschil winterpeil sloot en 1e w.v.p., indien HSIT = 1 of 2	h3-s	: 0.00
Freatisch watervoerend pakket (laag 1)				
40	Df	Dikte freatisch pakket (m)	Df	: 0.00
41	Kf	Doorlatendheid fratisch pakket (m/d)	Kf	: 0.00
42	If	Verhang freatisch pakket (m/km)	If	: 0.00
43	SRf	Strominsrichting freatisch pakket (gr)	SRf	: 0
44	SRfa	Eventueel tweede stromingsrichting (gr)	SRfa	: 0

BIJLAGE 1: INVULFORMULIEREN

GEMEENTE : Terneuzen

KODE : 110 / 924

LOKATIE : Inlaag Nieuw Neuzenpld.

INVOER : 30/05/97

BUREAU : IWACO B.V.

VELDBEZOEK : 26/03/97

NR. VRAAG

TOELICHTING

Eerste scheidende laag (laag2)

50 D2	Dikte 1e scheidende laag (m)	D2	:	4.00
51 K2	Doorlatendheid 1e scheid. laag (m/d)	K2	:	0.050
52 Hf-3	Stijghoogteverschil freatisch pakket en 1e watervoerende laag (m)	Hf-3	:	1.00
53 Veen2	Is er duidelijk veen aanwezig (J/N)	Veen2	:	N

Eerste watervoerende pakket (laag3)

60 D3	Dikte 1e w.v.p. (m)	D3	:	25.00
61 K3	Doorlatendheid 1e w.v.p. (m/d)	K3	:	4.00
62 I3	Verhang 1e w.v.p. (m/km)	I3	:	0.05
63 SR3	Stromingsrichting 1e w.v.p. (gr)	SR3	:	0

Tweede scheidende laag (laag 4)

70 D4	Dikte tweede scheidende laag (m)	D4	:	0.00
71 K4	Doorlatendheid 2e scheid. laag (m/d)	K4	:	0.000
72 h3-5	Stijghoogteverschil 1e en 2e w.v.p. (m)	h3-5	:	0.00
73 Veen4	Is er duidelijk veen aanwezig (J/N)	Veen4	:	N

Tweede watervoerende pakket (laag 5)

80 D5	Dikte 2e w.v.p. (m)	D5	:	0.00
81 K5	Doorlatendheid 2e w.v.p. (m/d)	K5	:	0.00
82 I5	Verhang 2e w.v.p. (m/km)	I5	:	0.00
83 SR5	Stromingsrichting 2e w.v.p. (gr)	SR5	:	0

Gebruik stortterrein en omgeving

90 Huidig	Gstort	:	80
91 Toekomstig	Gsttoek	:	80

Gebruik omgeving

92 Huidig	Gaangr	:	80
93 Toekomstig	Gaantoek	:	80

94 Gopp	Gebruik oppervlaktewater	Gopp	:	30
---------	--------------------------	------	---	----

Gebruik grondwater in lagen 1,3 en 5

95 Gpf	Gebruik freatisch grondwater	Gpf	:	30
96 Gp3	Gebruik grondwater 1e w.v.p.	Gp3	:	100
97 Gp5	Gebruik grondwater 2e w.v.p.	Gp5	:	10
98 Gpdiep	Gebruik diepe grondwater	Gpdiep	:	10

BIJLAGE 2: MODELUITVOERGEGEVENS VERKENNEND ONDERZOEK

=====

Gemeente : Terneuzen	Kode : 110 / 924
Lokatie : Inlaag Nieuw Neuzenpld.	Veldbezoek : 26/03/97
Onderzoeksbureau : IWACO B.V.	Invoer : 30/05/97

=====

2.1 URGENTIECIJFERS EN MAATREGELEN

RISICO-FACTOREN

	Mogelijk maat- regelpakket	Urgentiescore	
		model	interpretatie
Gas	A	0	0
Grond	B	1	1
Oppervlaktewater	OP	2	2
Freatisch wvp	B	1	1
Eerste wvp	B	1	1
Tweede wvp	A	0	0
Totaal somrisico :		2.3	2.3

```
=====
Gemeente : Terneuzen                               Kode : 110 / 924
Lokatie  : Inlaag Nieuw Neuzenpld.                 Veldbezoek : 26/03/97
Onderzoeksbureau : IWACO B.V.                     Invoer : 30/05/97
=====
```

2.2 RESULTATEN ALGEMENE BEREKENINGEN

ALGEMENE GEGEVENS

Stortoppervlak : 0.73 ha

Verdeling perkolaat : Percentage naar - oppervlaktewater : 95
 - freatisch grondwater : 0
 - eerste wvp : 5
 - tweede wvp : 0

Stroomsnelheden

Horizontaal :	snelheid	richting
- freatisch wvp :	0.00 m/jaar	0 graden
- eerste wvp :	0.24 m/jaar	0 graden
- tweede wvp :	0.00 m/jaar	0 graden

Vertikaal :

- 1e scheidende laag :	0.05 m/jaar
- 2e scheidende laag :	0.00 m/jaar

(positieve snelheid: infiltratie
 negatieve snelheid: kwel)

BIJLAGE 2: MODELUITVOERGEDEGEVENS VERKENNEND ONDERZOEK

Gemeente : Terneuzen	Kode : 110 / 924
Lokatie : Inlaag Nieuw Neuzenpld.	Veldbezoek : 26/03/97
Onderzoeksbureau : IWACO B.V.	Invoer : 30/05/97

BEREKENING INDEXFACTOREN

	EMISSION		VERSPREIDING	GEbruik
	F	E	V	G
Gas	2	2	5	3
Grond	4	2	0	3
Oppervlaktewater			8	3
Freatisch wvp	3	2	0	3
Laag 2	Eerste scheidende laag of het afdekkend pakket			
Laag 3				
Eerste wvp			0	10
Laag 4	Tweede scheidende laag			
Laag 5				
Tweede wvp			0	1

BOORBESCHRIJVINGEN

Gemeente : Terneuzen
Stortplaatscode : ZE/110/924

Boring nummer	Beschrijving	Dikte afdeklaag (meter)
B01	0,00-0,90 middel zand, donkerbruin/grijs 0,90-1,00 slib, zwart 1,00-1,80 middel zand, grijs 1,80-2,00 middel zand, donkergrijs	> 2,0
B02	0,00-1,30 middel zand, donkerbruin 1,30-2,00 middel zand, blauwgrijs/bruin	> 2,0
B03	0,00-0,80 klei, bruin 0,80-1,50 middel zand, grijs/bruin 1,50-2,00 middel zand, blauwgrijs	> 2,0

De uitvoering van afdeklaagboringen was slechts mogelijk op de zuidoosthoek van de stortplaats in verband met veiligheidsvoorschriften betreffende het Dow Benelux terrein. In het onderzochte deel van de locatie werd geen stortmateriaal aangetroffen in de bovenste twee meter. Voor de modellering is een minimale afdeklaag van 1,0 meter genomen.



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Eindrapport

Mutatiedatum 5-6-00

Algemene gegevens:

Startplaatscode ZE1100924
Provincie Zeeland
Gemeente Terneuzen
Locatiecode nlaag Nieuw Neuzenpolder
X-coördinaat 43.830
Y-coördinaat 374.200

Clustercode
Adviesbureau
Contactpersoon
Telefoon
Boorfirma
Directievoerder
Status

CL6
Chemielinco
A.M. Huiskemper
030-2736014
Het Milieubureau
IWACO BV
Definitief

Reeds uitgevoerde onderzoeken

	Geraadpleegd
1 Inv. voorm. st.pl. Zeeland, Gem. Terneuzen: St.pl. Inlaag Nieuw Neuzenpolder (ZE110/924)	Ja
2	Nee
3	Nee
4	Nee
5	Nee
6	Nee
7	Nee
8	Nee

REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

Regionale bodemopbouw

Diepte (m-mv)	Geohydrologische schematisatie	Samenstelling	Lithostratigrafie
0 - 4	Deklaag	Klei	Westland
4 - 31	Eerste watervoerend pakket	fijn zand	Breda, Twente
31 - 31	Eerste scheidende laag		
31 - 31	Tweede watervoerend pakket		

Regionale grondwaterstroming

Diepte (m-mv)	Geohydrologische schematisatie	Stijghoogte (m+NAP)	Stijghoogte (m-mv)	Horizontale richting	Verticale richting
0 - 4	Deklaag	0,80	0,40	ZW	Infiltratie
4 - 31	Eerste watervoerend pakket	0,10	1,20	ZZW	
31 - 31	Eerste scheidende laag				Infiltratie
31 - 31	Tweede watervoerend pakket			N	

LOCALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE (op basis van waarnemingen)

Locale Bodemopbouw

Diepte (m-mv)	Hoofdbestanddeel
0,00-1,00	klei en zand
1,00-3,00	klei plaatse rond 2 m-mv een veenlaag (0,5m)
3,00-4,00	klei en zand
> 4,00	
-	
-	
-	
-	

Locale Grondwaterstroming

	Freatisch grondwater	Eerste watervoerend pakket
Grondwaterstromingsrichting	ZW	N
Gemiddelde stijghoogte (m + NAP)	-1,51	0,0000
Verhang (m/m)	0,0010	0,0000
Doorlatendheid (m/dag)	0,1000	0,0000
Gelijk aan plan	Ja	Nee

	Monitoringsplan	Werkelijk
Verticale grondwaterstromingsrichting	Infiltratie	Infiltratie
Polderpeil	0,00 m. t.o.v. NAP	0,00 m. t.o.v. NAP
Maximale stijghoogte tijdens vloed	0,00 m. t.o.v. NAP	0,00 m. t.o.v. NAP

Oppervlaktewater

Eindrapport

Mutatiedatum 5-6-00

Algemene gegevens:

Stortplaatscode ZE1100924
Provincie Zeeland
Gemeente Terneuzen
Locatiecode nlaag Nieuw Neuzenpolder
X-coördinaat 43.830
Y-coördinaat 374.200

Clustercode CL6
Adviesbureau Chemielinco
Contactpersoon A.M. Hulskenper
Telefoon 030-2736014
Boorfirma Het Milieubureau
Directievoerder IWACO BV
Status Definitief

	Noordzijde	Oostzijde	Zuidzijde	Westzijde
Soort oppervlaktewater	Zee	Sloot	Sloot	Sloot
Afstand tot grens stortplaats	40 meter	meter	meter	meter
Omschrijving peilpunt	Westerschelde			
Gepeild	Nee	Nee	Nee	Nee
Peil oppervlaktewater	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogte peilpunt	0,00	0,00	0,00	0,00

Geometrie stortplaats

	Monitoringsplan	Werkelijk
Oppervlakte stortplaats	2.900 ha	2.900 ha
Gemiddelde maaiveldhoogte omgeving	1,30 m. t.o.v. NAP	1,30 m. t.o.v. NAP
Maximale hoogte stortplaats t.o.v. maaiveld omgeving	0,00 m. t.o.v. mv	0,00 m. t.o.v. mv
Maximale diepte stortplaats t.o.v. maaiveld omgeving	3,00 m. t.o.v. mv	3,00 m. t.o.v. mv
Breedte stortplaats loodrecht op grondwaterstromingsrichting	978 meter	978 meter
Lengte stortplaats evenwijdig aan grondwaterstromingsrichting	156 meter	156 meter
Schematisatie bodemopbouw en stortplaats	Stortplaats in deklaag	Stortplaats in deklaag

Monitoringssysteem

	Monitoringsplan	Werkelijk
Gemiddelde tussenafstand stroomafwaartse waarnemingsputten	78 meter	78 meter
Aantal referentieputten (A-putten)	3 stuk(s)	3 stuk(s)
Aantal stroomafwaartse waarnemingsputten (B-putten)	13 stuk(s)	13 stuk(s)
Gemiddelde diepte putten	3,40 meter	3,40 meter
Codering aantal peilbuizen per put	B4	B4
Aantal peilbuizen per put	1 stuk(s)	1 stuk(s)
Gemiddelde diameter boorgat	110 mm	110 mm

Gemiddelde filterstelling

	Monitoringsplan		Werkelijk	
	Van (m-mv)	Tot (m-mv)	Van (m-mv)	Tot (m-mv)
Peilbuis 1	1,40	3,40	1,50	3,50
Peilbuis 2				
Peilbuis 3				
Peilbuis 4				
Peilbuis 5				
Peilbuis 6				
Peilbuis 7				
Peilbuis 8				

Zijn alle putlocaties goed bereikbaar ?

Ja

Zijn er in de omgeving andere verontreinigingsbronnen (naast de stortplaats) aanwezig?

Nee

Zo ja, welke en waar ?

Verwachte afwijking van de regionale stromingsrichting door aanwezigheid opp.water of andere zaken

Ja

Opmerkingen:

Een deel van het percolatiewater zal uitstromen naar de nabijgelegen sloten. Om dit ook te monitoren wordt geadviseerd om de helft van de waarnemingspeilbuizen aan de noordoostkant van de stort te plaatsen.

Vervolg aanpak

Openingsjaar stortplaats 1.950
Sluitingsjaar stortplaats 1.955
Leeftijd stortplaats sinds opening 49

Freatisch grondwater		Eerste watervoerend pakket
Afgelegde weg	6	
Plaats verontreiniging	0,07	
Vervolgstep	V4	V1
Toelichting		

Algemene gegevens:

Stortplaatscode ZE1100924
 Provincie Zeeland
 Gemeente Terneuzen
 Locatiecode nlaag Nieuw Neuzenpolder
 X-coördinaat 43.830
 Y-coördinaat 374.200

Clustercode
 Adviesbureau
 Contactpersoon
 Telefoon
 Boorfirma
 Directievoerder
 Status

CL6
 Chemielinco
 A.M. Hulskemper
 030-2736014
 Het Milieubureau
 IWACO BV
 Definitief

Boringen in of onder stortplaats

Aantal waarnemingsputten in of onder stortplaats (D-putten): 0
 Aantal peilbuizen in waarnemingsput (D-putten): 0

Bodemopbouw ter plaatse van stortplaats

	Bovenkant	Samenstelling
Afdeklaag	0,00	
Stortlichaam	0,00	
Grond onder stort	0,00	

Filterstelling

	Bovenkant	Onderkant
Peilbuis 1	0,00	0,00
Peilbuis 2	0,00	0,00
Peilbuis 3	0,00	0,00

Provincie specifieke gegevens

Staat het grondwater in een kalkstenen bodem?

Nee

Moet een van de putten worden opgenomen in het Primair Meetnet?

NVT

Ligt de stortplaats in een waterwingebied?

NVT

Zo ja, is de betreffende instantie ingelicht en wat is de naam van de instantie?

Ligt de stortplaats in een grondwater beschermingsgebied

NVT

Zo ja, is de betreffende instantie ingelicht en wat is de naam van de instantie?

Ligt de stortplaats in een ecologische verbindingszone (PES)?

NVT

Ligt de stortplaats nabij oppervlaktewater (primaire watergang)?

NVT

Zo ja, wat is het peil en de omschrijving van het oppervlaktewater?

(m+NAP)

Ligt de stortplaats nabij grondwateronttrekkingen?

NVT

WVP

Onttrekkingshoeveelheid

Zo ja, welk watervoerend pakket en wat is de hoeveelheid m3 onttrekking per jaar

Bijgevoegde informatie

	Omschrijving	Bijgevoegd
Figuur 1	Regionale ligging stortplaats	Ja
Figuur 2	Locatietekening met gerealiseerde putten	Ja
Figuur 3	Kadastrale tekening	Ja
Figuur 4	Geohydrologische dwarsdoorsnede (copie)	Nee
Bijlage 1	Boorstaten	Ja
Bijlage 2	Resultaten veldmetingen	Ja
Bijlage 3	Analyse resultaten grondwater	Ja

Opmerkingen

Voor het plaatsen van peilbuizen op het terrein van DOW Benelux is een veilig werk vergunning noodzakelijk.
 Tevens is het verplicht een instructie ter plaatse te volgen alvorens met de werkzaamheden te beginnen.
 Referentiebus A1 is door derden uit de grond getrokken.

Algemene gegevens:

Stortplaatscode ZE1100924
 Provincie Zeeland
 Gemeente Terneuzen
 Locatiecode nlaag Nieuw Neuzenpolder
 X-coördinaat 43.830
 Y-coördinaat 374.200

Clustercode CL6
 Adviesbureau Chemielinco
 Contactpersoon A.M. Hulskemper
 Telefoon 030-2736014
 Boorfirma Het Milieubureau
 Directievoerder IWACO BV
 Status Concept

Boringen in of onder stortplaats

Aantal waarnemingsputten in of onder stortplaats (D-putten) 0
 Aantal peilbuizen in waarnemingsput (D-putten): 0

Bodemopbouw ter plaatse van stortplaats

	Bovenkant	Samenstelling
Afdeklaag	0,00	
Stortlichaam	0,00	
Grond onder stort	0,00	

Filterstelling

	Bovenkant	Onderkant
Peilbuis 1	0,00	0,00
Peilbuis 2	0,00	0,00
Peilbuis 3	0,00	0,00

Provincie specifieke gegevens

Staat het grondwater in een kalkstenen bodem? Nee
 Moet een van de putten worden opgenomen in het Primair Meetnet? NVT
 Ligt de stortplaats in een waterwingebied? NVT
 Zo ja, is de betreffende instantie ingelicht en wat is de naam van de instantie?
 Ligt de stortplaats in een grondwater beschermingsgebied NVT
 Zo ja, is de betreffende instantie ingelicht en wat is de naam van de instantie?
 Ligt de stortplaats in een ecologische verbindingzone (PES)? NVT
 Ligt de stortplaats nabij oppervlaktewater (primaire watergang)? NVT
 Zo ja, wat is het peil en de omschrijving van het oppervlaktewater? (m+NAP)
 Ligt de stortplaats nabij grondwateronttrekkingen? NVT WVP Onttrekkingshoeveelheid
 Zo ja, welk watervoerend pakket en wat is de hoeveelheid m3 onttrekking per jaar

Bijgevoegde informatie

	Omschrijving	Bijgevoegd
Figuur 1	Regionale ligging stortplaats	Ja
Figuur 2	Locatietekening met aerealiseerde putten	Ja
Figuur 3	Kadastrale tekening	Ja
Figuur 4	Geohydrologische dwarsdoorsnede (copie)	Nee
Bijslage 1	Boorstaten	Ja
Bijslage 2	Resultaten veldmetingen	Ja
Bijslage 3	Analyse resultaten grondwater	Ja

Opmerkingen

Voor het plaatsen van peilbuizen op het terrein van DOW Benelux is een veilig werk vergunning noodzakelijk.
 Tevens is het verplicht een instructie ter plaatse te volgen alvorens met de werkzaamheden te beginnen.
 Referentiebuis A1 is door derden uit de grond getrokken.

Algemene gegevens:

Storplaatscode ZE1100924
Provincie Zeeland
Gemeente Terneuzen
Locatiecode Inlaag Nieuw Neuzenpolder
X-coördinaat 43830
Y-coördinaat 374200

Clustercode CL6
Adviesbureau Chemielinco
Contactpersoon A.M. Hulskenper
Telefoon 030-2736014
Boorfirma Het Milieubureau
Directievoerder
Status Concept

Perceels- en putgegevens

Put Code	Afwerking Put	Aantal filters	Kadastrale aanduiding			Relatie	Naam	Adres	Postcode	Plaats	Telefoonnr.
			Gemeente	Sectie	Nummer						
B1	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	635	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000

Put Code	Afwerking Put	Aantal filters	Kadastrale aanduiding			Relatie	Naam	Adres	Postcode	Plaats	Telefoonnr.
			Gemeente	Sectie	Nummer						
B11	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	623	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000
B13	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	623	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000
B2	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	623	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000
B3	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	623	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000
B4	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	623	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000
B5	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	623	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000
B6	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	623	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000
B7	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	623	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000
B9	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	623	Eigenaar	DOW Benelux BV	A. van Nesstraat 45	3012 CA	ROTTERDAM	010-2817000

Put Code	Afwerking Put	Aantal filters	Kadastrale aanduiding			Relatie	Naam	Adres	Postcode	Plaats	Telefoonnr.
			Gemeente	Sectie	Nummer						
A-1	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	566	Eigenaar	Waterschap De Drie Ambachten	K. Kerkstr. 19	4531 CL	TERNEUZEN	(0115) 630490

Put Code	Afwerking Put	Aantal filters	Kadastrale aanduiding			Relatie	Naam	Adres	Postcode	Plaats	Telefoonnr.
			Gemeente	Sectie	Nummer						
A2	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	556	Eigenaar	Waterschap De Drie Ambachten	K. Kerkstr. 19	4531 CL	TERNEUZEN	(0115) 630490
A3	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	556	Eigenaar	Waterschap De Drie Ambachten	K. Kerkstr. 19	4531 CL	TERNEUZEN	(0115) 630490
B10	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	556	Eigenaar	Waterschap De Drie Ambachten	K. Kerkstr. 19	4531 CL	TERNEUZEN	(0115) 630490
B12	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	556	Eigenaar	Waterschap De Drie Ambachten	K. Kerkstr. 19	4531 CL	TERNEUZEN	(0115) 630490
B8	Beschermkoker	1	Terneuzen	A	556	Eigenaar	Waterschap De Drie Ambachten	K. Kerkstr. 19	4531 CL	TERNEUZEN	(0115) 630490

Eindrapport

Mutatiedatum 25/11/1999

Algemene gegevens:

Stortplaatscode ZE1100924
Provincie Zeeland
Gemeente Terneuzen
Locatiecode Inlaag Nieuw Neuzenpolder
X-coördinaat 43830
Y-coördinaat 374200

Clustercode CL6
Adviesbureau Chemielinco
Contactpersoon A.M. Hulskemper
Telefoon 030-2736014
Boorfirma Het Milieubureau
Status Concept

Perceels- en eigendomsgegevens (afspraken en opmerkingen)

Sectie	Kadastraal nr.	Opmerkingen m.b.t. overige eigenaren	Afspraken met de eigenaren
A	635		
A	623	NV Delta Nutsbedrijven heeft zakelijk recht. Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg, tel.: (0118) 882111	
A	568		
A	556		

Interpretatie resultaten freatisch grondwater

Mutatiedatum 25-11-1999

Algemene gegevens:

Startplaatscode ZE1100924
Provincie Zeeland
Gemeente Terneuzen
Locatiecode Inlaag Nieuw Neuzenpolder
X-coördinaat 43830
Y-coördinaat 374200

Clustercode CL6
Adviesbureau Chemielinco
Contactpersoon A.M. Huiskemper
Telefoon 030-2736014
Boorfirma Het Milieubureau
Status Concept
Directievoerder

Interpretatie resultaten

18-10-99

Toetsing

	Onderzocht	S/I	Referentie
Zware metalen	Ja	> I	> R
PAK	Nee		
Minerale olie	Nee		
Aromaten	Ja	> S	> R
VOH	Ja	> S	> R
Pesticiden	Nee		

Toetsing

	Onderzocht	Referentie	> Norm
Chloride	Ja	> R	
Sulfaat	Ja	< R	
N-Kjeldahl	Ja	> R	
CZV	Ja	> R	
Ammonium	Ja	> 10 R	
EOX	Ja	± R	
Fenol Index	Ja	> R	

Opmerkingen overige stoffen:


Arseen overschrijdt in de referentie peilbuis A-3 de toetsingswaarde.

figuur 1: regionale ligging



project: realisatie monitoringsinfrastructuur bij voormalige stortplaatsen	datum: 22/01/1999	 CHEMIELINCO milieu- en arbo advies	
	locatienummer: 110924		
opdrachtgever: Provincie Zeeland	projectnummer: 98891	coördinaten: 43772.4 374265	schaal: 1:25000

figuur 2: Locatietekening met gerealiseerde putgegevens



Kartografie: © Topografische Dienst, Emmen



Omvang stortplaats



Boring met peilbuis



Boring met dubbele peilbuis



Stromingsrichting



Tegelverharding



Klinkerbestrating



Betonverharding



Bitumineuze verharding

project:

realisatie monitoringsinfrastructuur bij
voormalige stortplaatsen

datum:

05/06/2000

locatienummer:

ZE 01100924

opdrachtgever:

Provincie Zeeland

projectnummer:

98891



CHEMIELINCO
milieu- en arbo advies




coördinaten:

43830/374200

schaal:

1 : 6500

figuur 3: Kadastrale tekening



Kartografie: © Topografische Dienst, Emmen

Gemeente: TERNEUZEN

Sectie: A

project:
realisatie monitoringsinfrastructuur bij
voormalige stortplaatsen

opdrachtgever:
Provincie Zeeland

datum:
05/06/2000

locatienummer:
ZE 01100924

projectnummer:
98891


CHEMIELINCO
milieu- en arbo advies

coördinaten:
43830/374200



schaal:
1 : 6500

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig

zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

peilbuis

	blinde buis
	casing
	grondwaterstand
	bentoniet afdichting
	filter

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

monsters

	geroerd monster
	ongeroid monster

overig

	bijzonder bestanddeel
	grondwaterstand tijdens boren

	maalveldtype c.q. textuur afwezig
	Slib


olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	ultieme olie-water reactie

Boring: B1

Boring: A1


Boring: B2



▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus. Bruin, zwak puinhoudend.

▲ Klei, zwak zandig, zwak humeus. Grijs, matig puinhoudend.


Klei, zwak zandig, zwak humeus.



Zand, sterk siltig, matig humeus. Bruin.

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.

Klei, zwak zandig, zwak humeus.



Klei, sterk siltig, matig humeus. Bruin-grijs.

Klei, uiterst siltig, zwak humeus. Grijs.


Veen, mineraalarm. Grijs.

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Grijs.

Boring: A2

Boring: B3


Boring: A3



Klei, sterk siltig, matig humeus. Bruin.

Klei, uiterst siltig, matig humeus. Bruin.

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Grijs.




Zand, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Grijs.

Zand, zwak siltig, zwak humeus.




Klei, sterk siltig, matig humeus. Bruin.


Zand, sterk siltig, zwak humeus. Grijs.

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Grijs.


Boring: B4




Boring: B5




Boring: B6




Boring: B7




Boring: B8



Boring: B9



Boring: B10




Klei, sterk siltig,
matig humeus.
Bruin.

Klei, uiterst siltig,
zwak humeus.
Grijs.

Klei, zwak zandig,
zwak humeus.
Grijs.

Zand, sterk siltig,
zwak humeus.
Grijs.

Boring: B11




Klei, zwak zandig,
matig humeus.
Bruin.
Klei, sterk siltig,
matig humeus.
Bruin.

Klei, zwak zandig,
zwak humeus.
Bruin-grijs.

Klei, zwak zandig,
zwak humeus.
Grijs.

Boring: B12



Klei, zwak zandig,
zwak humeus.
Bruin.


Zand, sterk siltig,
zwak humeus.
Grijs.

Klei, zwak zandig,
zwak humeus.
Grijs.

Klei, uiterst siltig,
zwak humeus.
Grijs.

Zand, sterk siltig,
zwak humeus.
Grijs.

Boring: B13



▲ Zand, sterk siltig,
matig humeus.
Bruin, sterk
grindhoudend.

Klei, sterk siltig,
zwak humeus.
Bruin.

Klei, sterk siltig,
zwak humeus.
Grijs.

Klei, zwak
zandig, zwak
humeus. Grijs.

Biilage 2: Veldmetingen

Resultaten veldmetingen									
stortplaat ZE1100924									
Putcode	x-coördinaat	y-coördinaat	bovenkant tov NAP	peilbuis	peilingen (tov NAP)	peiling oppervlaktewater (m tov NAP)	zuurgraad (pH)	geleidbaarheid EC (µS/cm)	datum monsternamen grondwater
A-1	43679	374478	vernietigd						
A-2	43704	37469	-0,098		-1,098	-1,418	7,3	2.860	18-10-99
A-3	44364	374001	0,663		-1,667	-0,987	7,5	2.140	18-10-99
B-1	43433	374505	0,624		-1,626	-1,556	7,4	1.690	18-10-99
B-2	43516	374485	0,340		-1,340	-1,710	6,9	3.700	18-10-99
B-3	43577	374398	0,377		-1,374	-1,293	8,1	1.750	18-10-99
B-4	43702	374368	0,393		-1,392	-1,757	6,7	3.960	18-10-99
B-5	43742	374280	0,568		-1,567	-1,542	7,4	1.690	18-10-99
B-6	43810	374290	0,269		-1,271	-1,676	6,8	5.300	18-10-99
B-7	43905	374149	0,348		-1,347	-1,102	7,5	1.040	18-10-99
B-8	43981	374128	0,172		-1,173	-1,548	7,6	1.510	18-10-99
B-9	44012	374064	-0,045		-0,955	-1,685	7,1	1.790	18-10-99
B-10	44091	374079	0,075		-1,075	-1,530	7,4	2.270	18-10-99
B-11	44158	374000	0,425		-1,425	-1,555	7,3	2.100	18-10-99
B-12	44236	374019	0,226		-1,224	-1,299	7,6	1.410	18-10-99
B-13	44291	373954	0,162		-1,680	-1,578	7,1	3.250	18-10-99
Peilbuis A1 is door derden onbruikbaar gemaakt.									

Provincie Zeeland Cluster	C H E M I E L I N C O	bijlage III	blad 1
Monitoringsinfrastructuur		analyseresultaten	
ZE1100924		projectnr. 98891 - ZE110092	

Aangetroffen gehalten (in µg/l*) in grondwater

monsternummer boring	A2	A3	B1	B2	B3
diepte (in m-mv)	A2	A3	B1	B2	B3
Metalen					
arsen	6	53	4	78	4
cadmium	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chrom	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8
koper	<1	<1	<1	<1	<1
kwik	0,02	0,03	<0,02	0,03	0,02
lood	<1	<1	<1	<1	<1
nikkel	<1	<1	<1	<1	1
zink	<5	<5	<5	<5	<5
Vluchtige gechloreerde kwst.					
dichloormethaan	<1	<1	<1	<1	<1
trichloormethaan	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
tetrachloormethaan	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-dichloorethaan	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,2-dichloorethaan	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,1,1-trichloorethaan	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,2-trichloorethaan	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-dichloorpropaan	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
trans-1,2-dichlooretheen	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
cis-1,2-dichlooretheen	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
cis/trans-1,2-dichlooretheen	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
trichlooretheen	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
tetrachlooretheen	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
totaal gechloreerde koolwst.	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
Vluchtige aromatische kwst.					
benzeen	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
tolueen	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
ethylbenzeen	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
xylenen	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
totaal aromatische koolwaterst	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
Polycyclische aromatische kwst					
naftaleen (VAK)	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
naftaleen	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Macro-parameters (mg/l)					
chemisch zuurstofverbruik	44	33	70	82	30
kjeldahl-stikstof	1,2	1,4	2,6	11	<1
ammonium	0,2	0,6	1,3	9,8	0,6
chloride	230	120	87	760	230
sulfaat	470	200	45	13	140
Diversen					
EOX	<1	<1	<1	<1	<1
fenol-index	<5	<5	5,2	6,6	<5

Opmerkingen: * tenzij anders vermeld
de watermonsters ten behoeve van de analyse op zware metalen zijn in het veld gefiltreerd over 0,45 µm.

De vermelde scores hebben de volgende betekenis:

- = gehalte lager dan of gelijk aan de streefwaarde (niet verontreinigd)

o = gehalte hoger dan de streefwaarde en lager dan of gelijk aan de toetsingswaarde (licht verontreinigd)

+ = gehalte hoger dan de toetsingswaarde en lager dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontr.)

++ = gehalte hoger dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd)

Provincie Zeeland Cluster	C H E M I E L I N C O	bijlage III	blad 2
Monitoringsinfrastructuur		analyseresultaten	
ZE1100924		projectnr. 98891 - ZE110092	

Aangetroffen gehalten (in µg/l*) in grondwater

monsternummer	B4	B5	B6	B7	B8
boring	B4	B5	B6	B7	B8
diepte (in m-mv)					
Metalen					
arseen	27 o	4 -	3 -	8 -	47 +
cadmium	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
chrom	1,5 o	<0,8 -	<0,8 -	<0,8 -	<0,8 -
koper	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -	2 -
kwik	<0,02 -	<0,02 -	<0,02 -	0,03 -	0,04 -
lood	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -
nikkel	<1 -	1 -	<1 -	<1 -	<1 -
zink	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -
Vluchtige gechloreerde kwst.					
dichloormethaan	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -
trichloormethaan	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
tetrachloormethaan	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
1,1-dichloorethaan	0,7 o	0,7 o	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
1,2-dichloorethaan	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
1,1,1-trichloorethaan	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
1,1,2-trichloorethaan	<0,1 -	0,4 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
1,2-dichloorpropaan	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
trans-1,2-dichlooretheen	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
cis-1,2-dichlooretheen	<0,5 -	0,8 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
cis/trans-1,2-dichlooretheen	<0,5 -	0,8 o	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
trichlooretheen	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
tetrachlooretheen	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
totaal gechloreerde koolwst.	0,7	1,9	<2,0	<2,0	<2,0
Vluchtige aromatische kwst.					
benzeen	<0,2 -	0,3 o	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
tolueen	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
ethylbenzeen	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
xylene	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
totaal aromatische koolwaterst	<0,40	0,3	<0,40	<0,40	<0,40
Polycyclische aromatische kwst					
naftaleen (VAK)	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
naftaleen	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
Macro-parameters (mg/l)					
chemisch zuurstofverbruik	110	35	92	26	27
kjeldahl-stikstof	9,1	1,1	4,4	1,1	2,4
ammonium	5,8	0,7	2,1	0,2	1,4
chloride	170	46	910	8,0	38
sulfaat	200	220	80	34	51
Diversen					
EOX	<1	<1	<1	<1	<1
fenol-index	6,3 o	5,1 o	<5 -	<5 -	<5 -

Opmerkingen: * tenzij anders vermeld
de watermonsters ten behoeve van de analyse op zware metalen zijn in het veld gefiltreerd over 0,45 µm.

De vermelde scores hebben de volgende betekenis:

- = gehalte lager dan of gelijk aan de streefwaarde (niet verontreinigd)

o = gehalte hoger dan de streefwaarde en lager dan of gelijk aan de toetsingswaarde (licht verontreinigd)

+ = gehalte hoger dan de toetsingswaarde en lager dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontr.)

++ = gehalte hoger dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd)

Provincie Zeeland Cluster	C H E M I E L I N C O	bijlage III	blad 3
Monitoringsinfrastructuur		analyseresultaten	
ZE1100924		projectnr. 98891 - ZE110092	

Aangetroffen gehalten (in µg/l*) in grondwater

monsternummer	89	810	811	812	813
boring	89	810	811	812	813
diepte (in m-mv)					
Metalen					
arsen	10 -	32 o	6 -	51 +	16 o
cadmium	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
chrom	<0,8 -	<0,8 -	<0,8 -	<0,8 -	<0,8 -
koper	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -
kwik	0,04 -	0,04 -	0,02 -	0,02 -	0,02 -
lood	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -
nikkel	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -
zink	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -
Vluchtige gechloreerde kwst.					
dichloormethaan	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -	<1 -
trichloormethaan	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
tetrachloormethaan	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
1,1-dichloorethaan	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
1,2-dichloorethaan	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
1,1,1-trichloorethaan	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
1,1,2-trichloorethaan	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
1,2-dichloorpropaan	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
trans-1,2-dichlooretheen	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
cis-1,2-dichlooretheen	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
cis/trans-1,2-dichlooretheen	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -	<0,5 -
trichlooretheen	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
tetrachlooretheen	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -	<0,1 -
totaal gechloreerde koolst.	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
Vluchtige aromatische kwst.					
benzeen	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
tolueen	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
ethylbenzeen	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
xylenen	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
totaal aromatische koolwaterst	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
Polycyclische aromatische kwst					
naftaleen (VAK)	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
naftaleen	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -	<0,2 -
Macro-parameters (mg/l)					
chemisch zuurstofverbruik	34	33	49	31	87
kjeldahl-stikstof	2,1	1,2	3,3	5,5	2,3
ammonium	1,2	0,5	1,6	4,1	1,3
chloride	34	170	110	240	230
sulfaat	92	70	88	82	260
Diversen					
EOX	1,8	<1	1,2	<1	<1
fenol-index	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -

Opmerkingen: * tenzij anders vermeld
de watermonsters ten behoeve van de analyse op zware metalen zijn in het veld gefiltreerd over 0,45 µm.

De vermelde scores hebben de volgende betekenis:

- = gehalte lager dan of gelijk aan de streefwaarde (niet verontreinigd)
- o = gehalte hoger dan de streefwaarde en lager dan of gelijk aan de toetsingswaarde (licht verontreinigd)
- + = gehalte hoger dan de toetsingswaarde en lager dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontr.)
- ++ = gehalte hoger dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd)

Provincie Zeeland Cluster	C H E M I E L I N C O	bijlage V	blad 1
Monitoringsinfrastructuur		toetsingstabel VROM	
ZE1100924		projectnr. 98891 - ZE110092	

Streef-, toetsing- en interventiewaarden voor grondwater (in µg/l *)

toetswaarde	—str—	—toe—	—int—
Metalen			
arseen	10	35	60
cadmium	0,4	3,2	6
chrom	1	16	30
koper	15	45	75
kwik	0,05	0,18	0,3
lood	15	45	75
nikkel	15	45	75
zink	65	433	800
Vluchtige aromatische kwst.			
benzeen	0,2	15	30
tolueen	0,2	500	1000
ethylbenzeen	0,2	75	150
xylenen	0,2	35	70
Vluchtige gechloreerde kwst.			
dichloormethaan	0,01	500,01	1000
trichloormethaan	0,01	200	400
tetrachloormethaan	0,01	5	10
1,1-dichloorethaan	0,01	450	900
1,2-dichloorethaan	0,01	200	400
1,1,1-trichloorethaan	0,01	150,01	300
(c/t)1,2-dichlooretheen	0,01	10	20
trichlooretheen	0,01	250	500
tetrachlooretheen	0,01	20	40
Polycyclische aromatische kwst			
naftaleen	0,1	35	70
Fenolen			
fenol	0,2	1000	2000
Opmerkingen: str - streefwaarde			
toe - toetsingswaarde			
int - interventiewaarde			

STORTPLAATSEN ZEELAND

Projectnummer ZE 1100924
Lokatie Stortplaats inlaag Nieuw Neuzenpolder
Gemeente Terneuzen

Boring	Diepte	EC
A1	1,0	-
	2,0	-
	3,0	2.110
	4,0	2.200
	4,5	2.150
A2	1,0	-
	2,0	2.860
	3,0	2.840
	4,0	2.870
A3	1,0	-
	2,0	2.080
	3,0	2.110
	4,0	2.150
B1	1,0	-
	2,0	1.590
	3,0	1.650
	4,0	1.700
B2	1,0	-
	2,0	3.650
	3,0	3.710
	4,0	3.710
B3	1,0	-
	2,0	1.670
	3,0	1.710
	4,0	1.760
B4	1,0	-
	2,0	4.000
	3,0	3.980
	4,0	4.010
B5	1,0	-
	2,0	1.710
	3,0	1.640
	4,0	1.740
B6	1,0	-
	2,0	5.260
	3,0	5.310
	4,0	5.290

B7	1,0	-
	2,0	990
	3,0	1.010
	4,0	1.000

B8	1,0	-
	2,0	1.560
	3,0	1.510
	4,0	1.530

B9	1,0	-
	2,0	1.760
	3,0	1.800
	4,0	1.790

B10	1,0	-
	2,0	2.190
	3,0	2.210
	4,0	2.230

B11	1,0	-
	2,0	2.100
	3,0	2.110
	4,0	2.100

B12	1,0	-
	2,0	1.410
	3,0	1.460
	4,0	1.450

B13	1,0	-
	2,0	3.100
	3,0	3.300
	4,0	3.310

Algemene Gegevens

Nummer: 6
 Locatiecode: ZE1100924
 Locatienaam: Inlaag Nieuw Neuzenpld.
 Nieuwe Gemeente: Terneuzen
 Oude Gemeente: Terneuzen
 Oppervlakte (in ha): 0,0
 x-coord: 44.000,0
 y-coord: 374.150,0

Projectmanagement: Iwaco B.V.
 Telefoon: 073-6874111
 Uitvoerendburo: Witteveen+Bos
 Boorfirma: Witteveen+Bos
 Datumrapport: 07-02-2001
 Statusrapport: Eindrapport
 Contactpersoon: R.de Leeuw

Uitgevoerde werkzaamheden

Boringen

Codeboring:	Geplaatst	Datum:	x-coord (in M):	y-coord (in M):	NAP (in M):	Afdeklaag (in M):	Opmerkingen:
1	☒	07-12-2000	43417,30	374522,90	-0,20	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
2	☒	07-12-2000	43459,50	374524,80	-0,13	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
3	☒	07-12-2000	43441,50	374502,10	0,07	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
4	☒	07-12-2000	43478,10	374499,20	-0,08	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
5	☒	07-12-2000	43479,40	374481,80	-0,23	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen, oorspronkelijk profiel
6	☒	07-12-2000	43496,30	374480,70	-0,06	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
7	☒	07-12-2000	43501,30	374452,00	-0,15	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
8	☒	07-12-2000	43523,00	374457,70	-0,11	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
9	☒	07-12-2000	43561,00	374430,20	-0,01	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
10	☒	07-12-2000	43556,80	374414,80	-0,30	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
14	☒	07-12-2000	43652,10	374370,90	-0,29	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
16	☒	07-12-2000	43685,90	374360,10	-0,27	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
18	☒	07-12-2000	43716,30	374329,90	-0,21	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
20	☒	07-12-2000	43731,90	374312,10	-0,04	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
22	☒	07-12-2000	43765,50	374280,70	-0,01	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
23	☒	07-12-2000	43795,60	374272,00	-0,14	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
24	☒	07-12-2000	43798,10	374244,40	-0,12	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
25	☒	07-12-2000	43814,90	374257,10	-0,28	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
26	☒	07-12-2000	43814,90	374228,80	-0,03	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen, oorspronkelijk profiel
27	☒	07-12-2000	43838,20	374232,90	-0,14	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
29	☒	07-12-2000	43848,10	374211,20	-0,11	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
30	☒	08-12-2000	44014,10	374128,60	-0,23	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
31	☒	07-12-2000	43878,80	374188,10	-0,06	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
33	☒	07-12-2000	43923,90	374162,70	-0,41	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
37	☒	08-12-2000	43948,60	374123,60	-0,39	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
38	☒	08-12-2000	43908,70	374194,70	-0,21	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
41	☒	08-12-2000	43989,90	374089,40	-0,44	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
44	☒	08-12-2000	44055,00	374099,30	-0,49	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
49	☒	08-12-2000	44080,00	374051,00	-0,22	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
52	☒	08-12-2000	44145,00	374057,40	-0,54	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen

Codeboring:	Geplaatst	Datum:	x-coord (in M):	y-coord (in M):	NAP (in M):	Afdeklaag (in M):	Opmerkingen:
57	☒	08-12-2000	44185,30	374007,10	-0,15	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
58	☒	08-12-2000	44267,80	374008,50	-0,22	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
62	☒	08-12-2000	44306,90	373983,20	0,00	-0,01	Geen stortmateriaal aangetroffen
Gemiddelde dikte Afdeklaag						-0,01	Meter
Aantal boringen geplaatst						33	

Maaiveld omringende percelen

Gemeente:	Sectie:	Nummer:	Zijde:	Maaiveldhoogte (in M):	Opmerkingen:
Terneuzen	A	2048	West	-0,29	Naar aanleiding van uw faxbericht d.d. 8 januari 2000
Terneuzen	A	623	Noord	0,06	centraal op stort
Terneuzen	A	556	Noord-Oost	-0,04	
Terneuzen	A	635	Zuid-West	-0,08	

Grondmengmonsters**Opmerkingen algemeen**

Op de locatie is geen stort aangetroffen. Een nader onderzoek is derhalve gewenst.

Bijlagen

1. Tekening met regionale ligging stortplaats
2. Tekening met overzicht stortplaats, boringen, dikte
3. Boorprofielen (hardcopy)
4. Analysecertificaten
5. Foto's digitaal

Boorbeschrijving

locatiecode: ZE1100924

CodeBoring: 1
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,4

Hoofdbestanddeel:	zand, matig siltig	Stortmateriaal1:
Mediaan:	matig fijn zand	hoeveelheid1:
Consistentie:		Stortmateriaal2:
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:
Bijmengsel:		hoeveelheid3:
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:
Geur:		hoeveelheid4:
Gradatie:		Stortmateriaal5:
		hoeveelheid5:

CodeBoring: 1
Bovenkant laag: 1,4
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	zand, zwak siltig	Stortmateriaal1:
Mediaan:	matig fijn zand	hoeveelheid1:
Consistentie:		Stortmateriaal2:
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:
Bijmengsel:		hoeveelheid3:
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:
Geur:		hoeveelheid4:
Gradatie:		Stortmateriaal5:
		hoeveelheid5:

CodeBoring: 2
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,4

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 2
Bovenkant laag: 1,4
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:
Mediaan:		hoeveelheid1:
Consistentie:		Stortmateriaal2:
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:
Bijmengsel:		hoeveelheid3:
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:
Geur:		hoeveelheid4:
Gradatie:		Stortmateriaal5:
		hoeveelheid5:

CodeBoring: 3
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	klei, sterk zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 3
Bovenkant laag: 1
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:
Mediaan:		hoeveelheid1:
Consistentie:		Stortmateriaal2:
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:
Bijmengsel:		hoeveelheid3:
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:
Geur:		hoeveelheid4:
Gradatie:		Stortmateriaal5:
		hoeveelheid5:

CodeBoring: 4
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,5

Hoofdbestanddeel:	zand, matig siltig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:	matig fijn zand	hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 4
Bovenkant laag: 0,5
Onderkant laag: 1,4

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 4
Bovenkant laag: 1,4
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:
Mediaan:		hoeveelheid1:
Consistentie:		Stortmateriaal2:
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:
Bijmengsel:		hoeveelheid3:
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:
Geur:		hoeveelheid4:
Gradatie:		Stortmateriaal5:
		hoeveelheid5:

CodeBoring: 5
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,4

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:
Mediaan:		hoeveelheid1:
Consistentie:		Stortmateriaal2:
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:
Bijmengsel:		hoeveelheid3:
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:
Geur:		hoeveelheid4:
Gradatie:		Stortmateriaal5:
		hoeveelheid5:

Boorbeschrijving

locatiecode: ZE1100924

CodeBoring: 5
Bovenkant laag: 1,4
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 8
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,6

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	puin
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	heel weinig
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 8
Bovenkant laag: 1,6
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 7
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,6

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 7
Bovenkant laag: 1,6
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 8
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 8
Bovenkant laag: 1
Onderkant laag: 1,4

Hoofdbestanddeel:	zand, matig siltig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:	matig fijn zand	hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 8
Bovenkant laag: 1,4
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 9
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,6

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 9
Bovenkant laag: 1,6
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

Boorbeschrijving

locatiecode: ZE1100924

CodeBoring: 10
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 10
Bovenkant laag: 1
Onderkant laag: 1,5

Hoofdbestanddeel:	zand, zwak siltig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:	matig fijn zand	hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 10
Bovenkant laag: 1,5
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 14
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,4

Hoofdbestanddeel:	zand, matig siltig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:	matig grof zand	hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 14
Bovenkant laag: 0,4
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 16
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,5

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	puin
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:	voelt vochtig aan	Stortmateriaal2:	onbekend
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	heel weinig
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	schelpen	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 16
Bovenkant laag: 0,5
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	onbekend
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	heel weinig
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 18
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,5

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	puin
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	heel weinig
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 18
Bovenkant laag: 0,5
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 20
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,5

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	puin
Mediaan:		hoeveelheid1:	weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

Boorbeschrijving

locatiecode: ZE1100924

CodeBoring: 20
Bovenkant laag: 0,5
Onderkant laag: 0,9

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:		hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	bruin	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:	licht	hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 20
Bovenkant laag: 0,9
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	zand, zwak siltig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:	matig fijn zand	hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:		hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 22
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 22
Bovenkant laag: 1
Onderkant laag: 1,5

Hoofdbestanddeel:	zand, zwak siltig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:	matig grof zand	hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 22
Bovenkant laag: 1,5
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 23
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,4

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 23
Bovenkant laag: 1,4
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	houtresten
Mediaan:		hoeveelheid1:	weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	hout	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 24
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,5

Hoofdbestanddeel:	klei, sterk zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 24
Bovenkant laag: 0,5
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 25
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,5

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

Boorbeschrijving

locatiecode: ZE1100924

CodeBoring: 25
Bovenkant laag: 1,5
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 26
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 26
Bovenkant laag: 1
Onderkant laag: 1,5

Hoofdbestanddeel:	klei, sterk zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:	voelt vochtig aan	Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 27
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,4

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 27
Bovenkant laag: 1,4
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 29
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,6

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:	voelt vochtig aan	Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 29
Bovenkant laag: 0,6
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 30
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,6

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 30
Bovenkant laag: 0,6
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	zand, zwak siltig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:	matig grof zand	hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 31
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,5

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

Boorbeschrijving

locatiecode: ZE1100924

CodeBoring: 31
Bovenkant laag: 1,5
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 33
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1,5

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 33
Bovenkant laag: 1,5
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	onbekend
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	heel weinig
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	schelpen	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 37
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 37
Bovenkant laag: 1
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 38
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,9

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	puin
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	onbekend
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	heel weinig
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	wortels	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 38
Bovenkant laag: 0,9
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 41
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,5

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	grind
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	onbekend
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	heel weinig
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 41
Bovenkant laag: 0,5
Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 41
Bovenkant laag: 1
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

Boorbeschrijving

locatiecode: ZE1100924

CodeBoring: 44
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,8

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 44
Bovenkant laag: 0,8
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 49
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 49
Bovenkant laag: 1
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 52
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,8

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 52
Bovenkant laag: 0,8
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 57
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 57
Bovenkant laag: 1
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	klei, zwak zandig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:		hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 58
Bovenkant laag: 0
Onderkant laag: 0,9

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	roest	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 58
Bovenkant laag: 0,9
Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	zand, zwak siltig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:	matig fijn zand	hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	donker	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

Boorbeschrijving

locatiecode: ZE1100924

CodeBoring: 62

Bovenkant laag: 0

Onderkant laag: 0,5

Hoofdbestanddeel:	klei, matig zandig	Stortmateriaal1:	onbekend
Mediaan:		hoeveelheid1:	heel weinig
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:		Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:	wortels	Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 62

Bovenkant laag: 0,5

Onderkant laag: 1

Hoofdbestanddeel:	zand, zwak siltig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:	matig grof zand	hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	bruin	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	licht	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

CodeBoring: 62

Bovenkant laag: 1

Onderkant laag: 2

Hoofdbestanddeel:	zand, zwak siltig	Stortmateriaal1:	
Mediaan:	matig fijn zand	hoeveelheid1:	
Consistentie:		Stortmateriaal2:	
Kleur:	grijs	hoeveelheid2:	
Kleurintensiteit:	donker	Stortmateriaal3:	
Bijmengsel:		hoeveelheid3:	
Bijzonderheid:		Stortmateriaal4:	
Geur:		hoeveelheid4:	
Gradatie:		Stortmateriaal5:	
		hoeveelheid5:	

Rapportage Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen Zeeland

Foto's

Locatiecode: ZE1100924



Fotonummer: foto 1

filenaam: ZE1100924_15.jpg

omschrijving: Foto genomen ten noordwesten van de stort. Op de voorgrond is de Nieuw Neuzenweg te zien.



Fotonummer: foto 2

filenaam: ZE1100924_16.jpg

omschrijving: Foto genomen ten noordoosten van de stort, richting oosten. Op de foto is het terrein van DOW Chemicals te zien.



Fotonummer: foto 3

filenaam: ZE1100924_17.jpg

omschrijving: Foto genomen ten noordwesten van de stort, richting zuiden. Op de foto is het terrein van DOW Chemicals te zien.



Fotonummer: foto 4

filenaam: ZE1100924_18.jpg

omschrijving: Foto genomen ten noordoosten van de stort, richting westen. Op de foto is het terrein van DOW Chemicals te zien.

Foto's

Locatiecode: ZE1100924




Fotonummer: foto 5

filenaam: ZE1100924_19.jpg

omschrijving: Foto genomen ten noordoosten van de stort, richting westen. Op de foto is het terrein van DOW Chemicals te zien.

WESTERSCHELDE



Legenda

- Omvang stortplaats
- Boring met peilbuis
- Boring met dubbele peilbuis
- Stromingsrichting
- boring tot 0.5 m-mv.


- Tegelverharding
- Klinkerbestrating
- Betonverharding
- Bitumineuze verharding
- boring dieper 0.5 m-mv

Lokale situatie met monsterpunten


opdrachtgever : Provincie Zeeland
projectnaam : Inlaag Nieuw Neuzenpolder
projectcode : ZE1100924

Raadgevende ingenieurs		Bos	
Deventer	Arnhem	water	infrastructuur
Breda	Den Haag	milieu	bouw
Moestricht			
Witteveen		Bos	
Get. : Egens		Gez. : ...	
Datum: 13-12-2000			


Boring: 01




Boring: 02



Boring: 03




Boring: 04




'getekend volgens NEN 5104'


Boring: 05




Boring: 06



Boring: 07




Boring: 08




'getekend volgens NEN 5104'


Boring: 09




Boring: 10



Boring: 14




Boring: 16




getekend volgens NEN 5104


Boring: 18




Boring: 20



Boring: 22




Boring: 23




getekend volgens NEN 5104


Boring: 24




Boring: 25



Boring: 26




Boring: 27




'getekend volgens NEN 5104'


Boring: 29




Boring: 30



Boring: 31




Boring: 33




getekend volgens NEN 5104


Boring: 37




Boring: 38



Boring: 41




Boring: 44




'getekend volgens NEN 5104'


Boring: 49




Boring: 52



Boring: 57




Boring: 58



getekend volgens NEN 5104

Boring: 62



getekend volgens NEN 5104

Rapportage

Algemene gegevens:

Stortplaatscode: 1100924
Gemeente: Terneuzen
Naam stortplaats: Inlaag Nieuw Neuzenp
X-Coördinaat: 43830
Y-Coördinaat: 374200

Cluster: Zuid
Adviesbureau: Oranjewoud
Contactpersoon: Bac. L.W. van Schölli
Datum rapport: 12-6-2002
Status rapport: Definitief

Perceels- en putgegevens

Put Code	Aantal Putten	Gemeente	Section	Nummer	Relatie	Naam	Adres	Postcode	Plaats	Telefoon
A-01	1	Terneuzen	A	568		Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
A-02	1	Terneuzen	A	556		Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
A-03	1	Terneuzen	A	556		Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
A-11	1	Terneuzen	A	568		Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
A-12	1	Terneuzen	A	556		Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
B-01	1	Terneuzen	A	635		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-02	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-03	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-04	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-05	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-06	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-07	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-08	1	Terneuzen	A	556		Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
B-09	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-10	1	Terneuzen	A	556		Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
B-11	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-12	1	Terneuzen	A	556		Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
B-13	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-16	1	Terneuzen	A	623		DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-20	1	Terneuzen	A	556		Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000

Bijlage:

- Figuur 1: Regionale ligging stortplaats
- Figuur 2: Kadastrale gegevens locatie
- Figuur 3: Overzicht lokatie met peilbuizen
- Figuur 4: Locatie met isohypsen grondwater
- Bijlage 1: Analysecertificaten
- Bijlage 2: Boorprofielen (grafisch)

Gebruik stortplaats en omgeving

Datum inspectie: 18-1-2002

Gebruik stortplaats: Bedrijfsterrein

Belendend perceel Noord: Natuur

Belendend perceel Oost: Infrastructuur

Belendend perceel Zuid: Bedrijfsterrein

Belendend perceel West: Infrastructuur

Opmerkingen: A-02, B-06, A-01
B-10, B-13
zijn vervangen door
A-12, B-16, A-101
B-110, B-113

Bijlage:

Figuur 1: Regionale ligging stortplaats

Figuur 2: Kadastrale gegevens locatie

Figuur 3: Overzicht locatie met peilbuizen

Figuur 4: Locatie met isohypsen grondwater

Bijlage 1 :Analysecertificaten

Bijlage 2: Boorprofielen (grafisch)

Bijlage Putgegevens

Locatiecode 1100924

PutCode	X-Coord	Y-Coord	Maaiveld (m ± NAP)	Datum plaatsing	Diameter boring (mm)
A-01	43679	374478	0	9-10-1999	110
A-02	43704	374690	0	9-10-1999	110
A-03	44364	374001	0	9-10-1999	110
B-01	43433	374505	0	9-10-1999	110
B-02	43516	374485	0	9-10-1999	110
B-03	43577	374398	0	9-10-1999	110
B-04	43702	374368	0	9-10-1999	110
B-05	43742	374280	0	9-10-1999	110
B-06	43810	374290	0	9-10-1999	110
B-07	43905	374149	0	9-10-1999	110
B-08	43981	374128	0	9-10-1999	110
B-09	44012	374064	0	9-10-1999	110
B-10	44091	374079	0	9-10-1999	110
B-11	44158	374000	0	9-10-1999	110
B-12	44236	374019	0	9-10-1999	110
B-13	44291	373954	0	9-10-1999	110
A-12	43701	37490	0	8-5-2002	110
B-16	43810	374290	0	17-5-2002	110
A-11	43679	374690	0	17-5-2002	110
B-20	44092	374078	0	17-5-2002	110
B-23	44291	374020	0	17-5-2002	110

Bijlage Filtergegevens

Locatiecode: 1100924

PutCode	Filternummer	NAP hoogte bovenkant filter (m)	Bovenkant filter (m- bovenkant peilbuis)	Onderkant filter (m- bovenkant peilbuis)
A-01	1	0	1,5	3,5
A-02	1	-0,09	1,5	3,5
A-03	1	0,66	1,5	3,5
A-11	1	0	1	3
A-12	1	-0,09	1,5	3,5
B-01	1	0,62	1,5	3,5
B-02	1	0,34	1,5	3,5
B-03	1	0,37	1,5	3,5
B-04	1	0,39	1,5	3,5
B-05	1	0,56	1,5	3,5
B-06	1	0,26	1,5	3,5
B-07	1	0,34	1,5	3,5
B-08	1	0,17	1,5	3,5
B-09	1	-0,04	1,5	3,5
B-10	1	0,07	1,5	3,5
B-11	1	0,42	1,5	3,5
B-12	1	0,22	1,5	3,5
B-13	1	0,16	1,5	3,5
B-16	1	0,26	1,5	3,5
B-20	1	0,05	1	3
B-23	1	0,15	1,5	3,5

Bijlage Boorgegevens

Locatiecode: 1100924

Putcode	Bovenkant laag (m-mv)	Onderkant laag (m-mv)	Hoofdmengsel
A-01	0	0,4	ZS3
A-01	0	1	KZ2
A-01	0,4	1	ZS3
A-01	1	1,5	KZ3
A-01	1	4	KZ1
A-01	1,5	3	ZS2
A-02	0	0,5	KS3
A-02	0,5	1,2	KS4
A-02	1,2	4	KZ1
A-03	0	0,5	KS3
A-03	0,5	2	ZS3
A-03	2	4	KZ1
A-11	0	1	KZ2
A-11	1	1,5	KZ3
A-11	1,5	3	ZS2
A-12	0	1	KZ2
A-12	1	3	ZS2
B-01	0	0,5	KZ1
B-01	0,5	0,8	KZ1
B-01	0,8	4	KZ1
B-02	0	1	KS3
B-02	1	2	KS4
B-02	2	2,4	VM
B-02	2,4	4	KZ1
B-03	0	0,5	ZS3
B-03	0,5	1,2	KS3
B-03	1,2	2	KZ1
B-03	2	4	ZS1
B-04	0	1,7	KZ1
B-04	1,7	2,2	VM
B-04	2,2	4	KZ1
B-05	0	0,5	KS3
B-05	0,5	1,2	KS3
B-05	1,2	4	KZ1
B-06	0	0,4	KZ1
B-06	0,4	0,8	KS4
B-06	0,8	1	KZ1
B-06	1	1,5	KS4
B-06	1,5	2	KZ1
B-06	2	2,5	VK1
B-06	2,5	4	KZ1
B-07	0	0,7	KS3
B-07	0,7	1,5	KZ1
B-07	1,5	4	KZ1
B-08	0	0,5	KZ1
B-08	0,5	1	KZ1

Putcode	Bovenkant laag (m-mv)	Onderkant laag (m-mv)	Hoofdmengsel
B-08	1	1,5	VK1
B-08	1,5	2	KS3
B-08	2	2,85	KS3
B-08	2,85	4	ZS3
B-09	0	0,7	KS3
B-09	0,7	4	KZ1
B-10	0	0,5	KS3
B-10	0,5	1,3	KS4
B-10	0,5	3	KZ3
B-10	1,3	2	KZ1
B-10	2	4	ZS3
B-11	0	0,2	KZ1
B-11	0,2	0,6	KS3
B-11	0,6	1,5	KZ1
B-11	1,5	4	KZ1
B-12	0	0,5	KZ1
B-12	0,5	1	ZS3
B-12	1	2	KZ1
B-12	2	2,5	KS4
B-12	2,5	4	ZS3
B-13	0	0,5	ZS3
B-13	0	1	KZ1
B-13	0,5	1	KS3
B-13	1	2	KS3
B-13	2	3,5	KZ2
B-13	2	4	KZ1
B-16	0	0,5	ZS1
B-16	0,5	1	KZ1
B-16	1	1,5	KZ2
B-16	1,5	3	ZS3
B-20	0	0,5	KZ1
B-20	0,5	3	KZ3
B-23	0	1	KZ1
B-23	1	2	KZ2
B-23	2	3,5	KZ2

Bijlage Stijghoogte

Locatiecode 1100924

PutCode:	Filternummer	Datum meting	Stijghoogte m - bovenkant peilbuis	Stijghoogte tov NAP (m)	Kweldruk (mbar)
A-01	1				
A-02	1				
A-03	1	15-5-2002	1,62	-0,96	
A-11	1	15-5-2002	1,73	-1,73	
A-12	1	15-5-2002	1,36	-1,45	
B-01	1	15-5-2002	1,87	-1,25	
B-02	1	15-5-2002	1,41	-1,07	
B-03	1	15-5-2002	1,79	-1,42	
B-04	1	15-5-2002	1,7	-1,31	
B-05	1	15-5-2002	2,06	-1,5	
B-06	1				
B-07	1	15-5-2002	1,56	-1,22	
B-08	1	15-5-2002	1,43	-1,26	
B-09	1	15-5-2002	1,55	-1,59	
B-10	1				
B-11	1	15-5-2002	1,72	-1,3	
B-12	1	15-5-2002	1,51	-1,29	
B-13	1				
B-16	1	15-5-2002	1,69	-1,43	
B-20	1	15-5-2002	1,1	-1,05	
B-23	1	15-5-2002	1,66	-1,51	

Bijlage Analysegegevens

Locatiecode 1100924

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
A-03	1	22-05-02	CZV	.	24	mg/l	
A-03	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	1,2	mg/l	
A-03	1	22-05-02	Chloride	.	63	mg/l	
A-03	1	22-05-02	Amonium	.	1,1	mg/l	
A-03	1	22-05-02	Sulfaat	.	110	mg/l	
A-03	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Arsen	.	86	µg/l	I
A-03	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
A-03	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-03	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	CZV	.	47	mg/l	
B-01	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-01	1	22-05-02	Chloride	.	70	mg/l	
B-01	1	22-05-02	Amonium	.	1,3	mg/l	
B-01	1	22-05-02	Sulfaat	.	24	mg/l	
B-01	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Arsen	<	5	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-01	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-01	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	CZV	.	33	mg/l	
B-02	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	3,4	mg/l	
B-02	1	22-05-02	Chloride	.	514	mg/l	
B-02	1	22-05-02	Amonium	.	5,1	mg/l	
B-02	1	22-05-02	Sulfaat	.	11	mg/l	
B-02	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Arseen	.	39	µg/l	T
B-02	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Zink	.	12	µg/l	< S
B-02	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-02	1	22-05-02	EOX	.	1,4	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-02	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	CZV	.	20	mg/l	
B-03	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-03	1	22-05-02	Chloride	.	160	mg/l	
B-03	1	22-05-02	Amonium	.	0,1	mg/l	
B-03	1	22-05-02	Sulfaat	.	140	mg/l	
B-03	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Arseen	<	5	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-03	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-03	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	.	0,61	µg/l	S
B-03	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	CZV	.	62	mg/l	
B-04	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	5,3	mg/l	
B-04	1	22-05-02	Chloride	.	85	mg/l	
B-04	1	22-05-02	Amonium	.	5,6	mg/l	
B-04	1	22-05-02	Sulfaat	.	7,3	mg/l	
B-04	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Arseen	.	13	µg/l	S
B-04	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-04	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-04	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	.	0,21	µg/l	< S
B-04	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-04	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	CZV	.	32	mg/l	
B-05	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-05	1	22-05-02	Chloride	.	37	mg/l	
B-05	1	22-05-02	Amonium	.	0,48	mg/l	
B-05	1	22-05-02	Sulfaat	.	270	mg/l	
B-05	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Arseen	<	5	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-05	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	.	0,16	µg/l	< S
B-05	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	.	0,43	µg/l	< S
B-05	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-05	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	.	0,33	µg/l	S
B-05	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	.	0,2	µg/l	S
B-07	1	22-05-02	CZV	.	45	mg/l	
B-07	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	1	mg/l	
B-07	1	22-05-02	Chloride	.	11	mg/l	
B-07	1	22-05-02	Amonium	<	0,065	mg/l	
B-07	1	22-05-02	Sulfaat	.	14	mg/l	
B-07	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Arseen	<	5	µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-07	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-07	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	.	0,17	µg/l	S
B-07	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-07	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-08	1	22-05-02	CZV	.	32	mg/l	
B-08	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-08	1	22-05-02	Chloride	.	58	mg/l	
B-08	1	22-05-02	Amonium	.	1,7	mg/l	
B-08	1	22-05-02	Sulfaat	.	63	mg/l	
B-08	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Arseen	.	45	µg/l	T
B-08	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-08	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-08	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-08	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-08	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie Resultaat teken	Eenheid	STI-waarde
B-08	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1 µg/l	
B-08	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1 µg/l	
B-08	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1 µg/l	
B-08	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1 µg/l	
B-08	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1 µg/l	
B-08	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	CZV	.	22 mg/l	
B-09	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	<	1 mg/l	
B-09	1	22-05-02	Chloride	.	29 mg/l	
B-09	1	22-05-02	Amonium	.	0,94 mg/l	
B-09	1	22-05-02	Sulfaat	.	57 mg/l	
B-09	1	22-05-02	Fenolindex	<	1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Arseen	.	8,4 µg/l	< S
B-09	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Chroom	<	1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Koper	<	5 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Lood	<	5 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Nikkel	<	5 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Zink	<	10 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Kwik	<	0,05 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2 µg/l	
B-09	1	22-05-02	EOX	<	1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	.	0,18 µg/l	< S
B-09	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1 µg/l	
B-09	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	.	0,16 µg/l	S
B-09	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1 µg/l	
B-11	1	22-05-02	CZV	.	31 mg/l	
B-11	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	1,2 mg/l	
B-11	1	22-05-02	Chloride	.	44 mg/l	
B-11	1	22-05-02	Amonium	.	1 mg/l	
B-11	1	22-05-02	Sulfaat	.	44 mg/l	
B-11	1	22-05-02	Fenolindex	<	1 µg/l	
B-11	1	22-05-02	Arseen	<	5 µg/l	
B-11	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4 µg/l	
B-11	1	22-05-02	Chroom	<	1 µg/l	
B-11	1	22-05-02	Koper	<	5 µg/l	
B-11	1	22-05-02	Lood	<	5 µg/l	
B-11	1	22-05-02	Nikkel	<	5 µg/l	


PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-11	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-11	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	.	0,39	µg/l	< S
B-11	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-11	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	CZV	.	30	mg/l	
B-12	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	3,4	mg/l	
B-12	1	22-05-02	Chloride	.	180	mg/l	
B-12	1	22-05-02	Amonium	.	3,9	mg/l	
B-12	1	22-05-02	Sulfaat	.	17	mg/l	
B-12	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Arseen	.	28	µg/l	S
B-12	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-12	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-12	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie Resultaat teken	Eenheid	STI-waarde
B-12	1	22-05-02	Transl 2-dichlooretheen	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	CZV	.	70 mg/l	
A-12	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	2 mg/l	
A-12	1	22-05-02	Chloride	.	18 mg/l	
A-12	1	22-05-02	Amonium	.	0,63 mg/l	
A-12	1	22-05-02	Sulfaat	.	15 mg/l	
A-12	1	22-05-02	Fenolindex	.	2 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Arseen	.	22 µg/l	S
A-12	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Chroom	<	1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Koper	<	5 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Lood	<	5 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Nikkel	<	5 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Zink	<	10 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Kwik	<	0,05 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2 µg/l	
A-12	1	22-05-02	EOX	.	1,2 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	1,2-Dichloorethaan	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	1,1-Dichloorethaan	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	1,1,2-Trichloorethaan	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	1,1,1-Trichloorethaan	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Cis 1,2-Dichlooretheen	<	0,1 µg/l	
A-12	1	22-05-02	Transl 2-dichlooretheen	<	0,1 µg/l	
B-16	1	22-05-02	CZV	.	108 mg/l	
B-16	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	<	1 mg/l	
B-16	1	22-05-02	Chloride	.	230 mg/l	
B-16	1	22-05-02	Amonium	<	0,065 mg/l	
B-16	1	22-05-02	Sulfaat	.	21 mg/l	
B-16	1	22-05-02	Fenolindex	<	1 µg/l	
B-16	1	22-05-02	Arseen	.	16 µg/l	S
B-16	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4 µg/l	
B-16	1	22-05-02	Chroom	<	1 µg/l	
B-16	1	22-05-02	Koper	<	5 µg/l	
B-16	1	22-05-02	Lood	<	5 µg/l	
B-16	1	22-05-02	Nikkel	<	5 µg/l	
B-16	1	22-05-02	Zink	<	10 µg/l	
B-16	1	22-05-02	Kwik	<	0,05 µg/l	
B-16	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2 µg/l	
B-16	1	22-05-02	EOX	<	1 µg/l	
B-16	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2 µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-16	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-16	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-16	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-16	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-16	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	CZV	.	60	mg/l	
A-11	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	3	mg/l	
A-11	1	22-05-02	Chloride	.	45	mg/l	
A-11	1	22-05-02	Amonium	.	3	mg/l	
A-11	1	22-05-02	Sulfaat	.	110	mg/l	
A-11	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Arseen	.	8	µg/l	< S
A-11	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
A-11	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-11	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	CZV	.	914	mg/l	
B-20	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	28	mg/l	
B-20	1	22-05-02	Chloride	.	410	mg/l	
B-20	1	22-05-02	Amonium	.	5,2	mg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-20	1	22-05-02	Sulfaat	.	21	mg/l	
B-20	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Arseen	.	130	µg/l	1
B-20	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Nikkel	<	5	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Zink	<	10	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-20	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Tolueen	.	0,27	µg/l	< S
B-20	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Xylenen	.	0,23	µg/l	S
B-20	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-20	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	CZV	.	44	mg/l	
B-23	1	22-05-02	Stikstof-Kjeldal	.	1,4	mg/l	
B-23	1	22-05-02	Chloride	.	490	mg/l	
B-23	1	22-05-02	Amonium	.	0,88	mg/l	
B-23	1	22-05-02	Sulfaat	.	260	mg/l	
B-23	1	22-05-02	Fenolindex	<	1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Arseen	.	11	µg/l	S
B-23	1	22-05-02	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Chroom	<	1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Koper	<	5	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Lood	<	5	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Nikkel	.	7,9	µg/l	< S
B-23	1	22-05-02	Zink	.	26	µg/l	< S
B-23	1	22-05-02	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Naftaleen	<	0,2	µg/l	
B-23	1	22-05-02	EOX	<	1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Dichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	


PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-23	1	22-05-02	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-23	1	22-05-02	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	




0 1250 meter

A	16-03-1999			MvBe	JWJW	AvM
Versie	Datum	Omschrijving		Get.	Get.	Get.
Opdrachtgever						
Provincie Zeeland						
Project						
Verkennd onderzoek voormalige stortplaatsen Zeeland						
Omschrijving						
Ligging stortplaatsen Gemeente Terneuzen						
Formaat	Schaal	AutoCAD release	Deelorder	Tekeningnummer	Figuur	
A3	1:25000	14	110	3370870-S-001	A/1	


IWACO
Adviesbureau
voor water en milieu
Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch



LEGENDA



Grens stortplaats
Referentiepeilbuis
Peilbuis stroomafwaarts



Stromingsrichting grondwater
Peilbuis niet aanwezig

0 375 meter




A					
Versie	Datum	Omschrijving	Get.	Gec.	Gez.
Opdrachtgever					
Provincie Zeeland					
Project					
Grondwatermonitoringssysteem voormalige stortplaatsen Zeeland					
Locatie					
ZE-1100924					
Terneuzen					
Sectie:A					
Situatietekening					
Formaat	Schaal	AutoCAD release	Projectnummer	Tekeningnummer	Figuur
A4	1:7500	2000	39077		2


IWACO

Adviesbureau
voor water en milieu


Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch



LEGENDA



Grens stortplaats
Referentiepeilbuis
Peilbuis stroomafwaarts



Stromingsrichting grondwater
Peilbuis niet aanwezig

0 375 meter



A					
Versie	Datum	Omschrijving	Get.	Gec.	Gez.
Opdrachtgever					
Provincie Zeeland					
Project					
Grondwatermonitoringssysteem voormalige stortplaatsen Zeeland					
Locatie					
ZE-1100924					
Terneuzen					
Sectie:A					
Kadastrale situatie					
Formaat	Schaal	AutoCAD release	Projectnummer	Tekeningnummer	Figuur
A4	1:7500	2000	39077		3

IWACO

Adviesbureau
voor water en milieu

Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch

Analysecertificaat

Uw projectnummer 110390
Uw projectnaam 1100924
Uw ordernummer 110390
Datum monstername 21-05-2002
Monsternemer dk

Certificaatnummer 2002033847
Startdatum 22-05-2002
Rapportagedatum 31-05-2002/18:24
Bijlage 1
Pagina 1/8

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Metalen						
Q Arseen (As)	µg/L	<5.0	28	45	<5.0	16
Q Cadmium (Cd)	µg/L	<0.40	<0.40	<0.40	<0.40	<0.40
Q Chroom (Cr)	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Koper (Cu)	µg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Kwik (Hg)	µg/L	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Lood (Pb)	µg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Nikkel (Ni)	µg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Zink (Zn)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen						
Q Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q Toluene	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q o-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q Xylenen (som)	µg/L	--	--	--	--	--
Q BTEX (som)	µg/L	--	--	--	--	--
Q Naftaleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen						
Q Dichloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Trichloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Trichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Tetrachlooretheen	µg/L	0.17	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.43	<0.10
Q 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.16	<0.10
Q 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.33	<0.10
Q trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.20	<0.10
Q 1,2-Dichloorethenen (som)	µg/L	--	--	--	0.53	--
Q CKW (som)	µg/L	0.17	--	--	1.1	--
Somparameter organohalogenen verbindingen						
Q EOX	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

Somparameter waterdampvluchtige fenolen

Nr. Monsteromschrijving

- 1 B-07-1
- 2 B-12-1
- 3 B-8-1
- 4 B-5-1
- 5 B-16-1

Analytico-nr.

- 839722
839723
839724
839725
839726

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No. NL 8037.24.263.B06
KvK No. 09088623
RvA Reg. No. L010

Q: door STERLAB geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 2002

The Analytico laboratories are EN 45001 accredited, ISO 9001 certified and qualified by STERLAB, Lloyd's RQA, OVAM and AMINAL and operate in compliance with the OECD-GLP principles. All offers and agreements are subject to our General Conditions directly available upon request.

Analysecertificaat

Uw projectnummer 110390
Uw projectnaam 1100924
Uw ordernummer 110390
Datum monstername 21-05-2002
Monsternemer dk

Certificaatnummer 2002033847
Startdatum 22-05-2002
Rapportagedatum 31-05-2002/18:24
Bijlage 1
Pagina 2/8

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Q Fenolindex	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Anorganische verbindingen & natte chemie						
Q Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	<0.050	3.0	1.3	0.37	<0.050
Q (NH ₄)	mg/L	<0.065	3.9	1.7	0.48	<0.065
Q Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	mg O ₂ /L	45	30	32	32	108
Q Chloride	mg/L	11	180	58	37	230
Q Sulfaat opgelost (S04)	mg S04/L	14	17	63	270	21
Q Sulfaat opgelost (S04-S)	mg S/L	4.8	5.8	21	89	7.1
Q Stikstof volgens Kjeldahl (N)	mg/L	1.0	3.4	<1.0	<1.0	<1.0

Nr. Monsteromschrijving

1 B-07-1
2 B-12-1
3 B-8-1
4 B-5-1
5 B-16-1

Analytico-nr.

839722
839723
839724
839725
839726

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

IBN RMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No. NL 8037.24.263.B06
KvK No. 09088623
RVA Reg. No. L010

Q: door STERLAB geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 2002

The Analytico laboratories are EN 45001 accredited, ISO 9001 certified and qualified by STERLAB, Lloyd's RQA, OVAM and AMINAL and operate in compliance with the OECD-GLP principles. All offers and agreements are subject to our General Conditions directly available upon request.

Analysecertificaat

Uw projectnummer 110390
Uw projectnaam 1100924
Uw ordernummer 110390
Datum monstername 21-05-2002
Monsternemer dk

Certificaatnummer 2002033847
Startdatum 22-05-2002
Rapportagedatum 31-05-2002/18:24
Bijlage 1
Pagina 3/8

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Metalen						
Q Arseen (As)	µg/L	8.4	<5.0	130	86	8.0
Q Cadmium (Cd)	µg/L	<0.40	<0.40	<0.40	<0.40	<0.40
Q Chroom (Cr)	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Koper (Cu)	µg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Kwik (Hg)	µg/L	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Lood (Pb)	µg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Nikkel (Ni)	µg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Zink (Zn)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen						
Q Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q Tolueen	µg/L	<0.20	<0.20	0.27	<0.20	<0.20
Q Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q o-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	0.23	<0.20	<0.20
Q Xylenen (som)	µg/L	--	--	0.23	--	--
Q BTEX (som)	µg/L	--	--	0.50	--	--
Q Naftaleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen						
Q Dichloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Trichloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Trichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,1-Dichloorethaan	µg/L	0.18	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	0.16	0.61	<0.10	<0.10	<0.10
Q trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,2-Dichloorethenen (som)	µg/L	0.16	0.61	--	--	--
Q CKW (som)	µg/L	0.34	0.61	--	--	--
Somparameter organohalogenen verbindingen						
Q EOX	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Somparameter waterdampvluchtige fenolen						

Nr. Monsteromschrijving

6 B-9-1
7 B-3-1
8 B-110-1 = B-20-1
9 A-3-1
10 A-101-1 = A-11-1

Analytico-nr.

839727
839728
839729
839730
839731

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No. NL 8037.24.263.806
KvK No. 09086623
RvA Reg. No. L010

Q: door STERLAB geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 2002

The Analytico Laboratories are EN 45001 accredited, ISO 9001 certified and qualified by STERLAB, Lloyd's RQA, OVAM and AMINAL and operate in compliance with the OECD-GIP principles. All offers and agreements are subject to our General Conditions directly available upon request.

Analysecertificaat

Uw projectnummer 110390
Uw projectnaam 1100924
Uw ordernummer 110390
Datum monstername 21-05-2002
Monsternemer dk

Certificaatnummer 2002033847
Startdatum 22-05-2002
Rapportagedatum 31-05-2002/18:24
Bijlage 1
Pagina 4/8

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Q Fenolindex	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Anorganische verbindingen & natte chemie						
Q Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	0.73	0.078	4.0	0.84	2.3
Q (NH ₄)	mg/L	0.94	0.10	5.2	1.1	3.0
Q Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	mg O ₂ /L	22	20	914	24	60
Q Chloride	mg/L	29	160	410	63	45
Q Sulfaat opgelost (SO ₄)	mg SO ₄ /L	57	140	21	110	110
Q Sulfaat opgelost (SO ₄ -S)	mg S/L	19	45	7.0	37	38
Q Stikstof volgens Kjeldahl (N)	mg/L	<1.0	<1.0	28	1.2	3.0

Nr. Monsteromschrijving

6 B-9-1
7 B-3-1
8 B-110-1 = 13-20-1
9 A-3-1
10 A-101-1 = A-11-1

Analytico-nr.

839727
839728
839729
839730
839731

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 43 00
Fax +31 (0)34 242 43 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No. NL 8037.24.263.B06
KvK No. 09066423
RvR Reg. No. 1010

Q: door STERLAB geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 2002

The Analytico laboratories are EN 45001 accredited, ISO 9001 certified and qualified by STERLAB, Lloyd's RQA, OVAM and AMINAL and operate in compliance with the OECD-GLP principles. All offers and agreements are subject to our General Conditions directly available upon request.

Analysecertificaat

Uw projectnummer 110390
Uw projectnaam 1100924
Uw ordernummer 110390
Datum monstername 21-05-2002
Monsternemer dk

Certificaatnummer 2002033847
Startdatum 22-05-2002
Rapportagedatum 31-05-2002/18:24
Bijlage 1
Pagina 5/8

Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
Metalen						
Q Arseen (As)	µg/L	11	13	<5.0	39	22
Q Cadmium (Cd)	µg/L	<0.40	<0.40	<0.40	<0.40	<0.40
Q Chroom (Cr)	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Q Koper (Cu)	µg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Kwik (Hg)	µg/L	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Q Loed (Pb)	µg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Nikkel (Ni)	µg/L	7.9	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Q Zink (Zn)	µg/L	26	<10	<10	12	<10
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen						
Q Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q Tolueen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q o-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Q Xylenen (som)	µg/L	--	--	--	--	--
Q BTEX (som)	µg/L	--	--	--	--	--
Q Naftaleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen						
Q Dichloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Trichloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Trichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.10	0.21	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
Q 1,2-Dichloorethenen (som)	µg/L	--	--	--	--	--
Q CKW (som)	µg/L	--	0.21	--	--	--
Somparameter organohalogenen verbindingen						
Q EOX	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	1.4	1.2
Somparameter waterdampvluchtige fenolen						

Nr. Monsteromschrijving

11 B-11+3-1 → 13-13-1
12 B-4-1
13 B-1-1
14 B-2-1
15 A-12-1

Analytico-nr.

839732
839733
839734
839735
839736

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No. NL 8037.24.263.B06
KvK No. 09088623
RvA Reg. No. L010

Q: door STERLAB geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 2002

The Analytico laboratories are EN 45001 accredited, ISO 9001 certified and qualified by STERLAB, Lloyd's RQA, OVAM and AMINAL and operate in compliance with the OECD-GLP principles. All offers and agreements are subject to our General Conditions directly available upon request.

Analysecertificaat

Uw projectnummer	110390	Certificaatnummer	2002033847
Uw projectnaam	1100924	Startdatum	22-05-2002
Uw ordernummer	110390	Rapportagedatum	31-05-2002/18:24
Datum monstername	21-05-2002	Bijlage	1
Monsternemer	dk	Pagina	6/8

Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
Q Fenolindex	µg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0
Anorganische verbindingen & natte chemie						
Q Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	0.69	4.3	1.0	3.9	0.49
Q (NH ₄)	mg/L	0.88	5.6	1.3	5.1	0.63
Q Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	mg O ₂ /L	44	62	47	33	70
Q Chloride	mg/L	490	85	70	514	18
Q Sulfaat opgelost (SO ₄)	mg SO ₄ /L	260	7.3	24	11	15
Q Sulfaat opgelost (SO ₄ -S)	mg S/L	86	2.4	8.1	3.8	4.9
Q Stikstof volgens Kjeldahl (N)	mg/L	1.4	5.3	<1.0	3.4	2.0

Nr. Monsteromschrijving

11 B-11+3-1 = 13+3-1
 12 B-4-1
 13 B-1-1
 14 B-2-1
 15 A-12-1

Analytico-nr.

839732
 839733
 839734
 839735
 839736

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN NHR0 54 85 74 456
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8037.24.263.B04
 P.O. Box 459 E-mail info@analytico.com KVK No. 09088623
 3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com RvA Reg. No. 1010

Q: door STERLAB geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 2002

The Analytico laboratories are EN 45001 accredited, ISO 9001 certified and qualified by STERLAB, Lloyd's RQA, OVAM and AMINAL and operate in compliance with the OECD-GLP principles. All offers and agreements are subject to our General Conditions directly available upon request.

Analysecertificaat

Uw projectnummer 110390
Uw projectnaam 1100924
Uw ordernummer 110390
Datum monstername 21-05-2002
Monsternemer dk

Certificaatnummer 2002033847
Startdatum 22-05-2002
Rapportagedatum 31-05-2002/18:24
Bijlage 1
Pagina 7/8

Analyse Eenheid 16

Metalen

Q Arseen (As)	µg/L	<5.0
Q Cadmium (Cd)	µg/L	<0.40
Q Chroom (Cr)	µg/L	<1.0
Q Koper (Cu)	µg/L	<5.0
Q Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
Q Lead (Pb)	µg/L	<5.0
Q Nikkel (Ni)	µg/L	<5.0
Q Zink (Zn)	µg/L	<10

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

Q Benzeen	µg/L	<0.20
Q Toluene	µg/L	<0.20
Q Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
Q o-Xyleen	µg/L	<0.20
Q m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
Q Xylenen (som)	µg/L	--
Q BTEX (som)	µg/L	--
Q Naftaleen	µg/L	<0.20

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Q Dichloormethaan	µg/L	<0.10
Q Trichloormethaan	µg/L	<0.10
Q Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
Q Trichlooretheen	µg/L	<0.10
Q Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
Q 1,1-Dichloorethaan	µg/L	0.39
Q 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.10
Q 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
Q 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
Q cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
Q trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
Q 1,2-Dichloorethenen (som)	µg/L	--
Q CKW (som)	µg/L	0.39

Somparameter organohalogen verbindingen

Q EOX	µg/L	<1.0
-------	------	------

Somparameter waterdampvluchtige fenolen

Nr. Monsteromschrijving
16 B-11-1

Analytico-nr.
839737

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No. NL 8037.24.263.B06
KvK No. 09088623
RvA Reg. No. 1010

Q: door STERLAB geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 2002

The Analytico laboratories are EN 45001 accredited, ISO 9001 certified and qualified by STERLAB, Lloyd's RQA, OVAM and AMINAL and operate in compliance with the OECD-GLP principles. All offers and agreements are subject to our General Conditions directly available upon request.

Analysecertificaat

Uw projectnummer 110390
Uw projectnaam 1100924
Uw ordernummer 110390
Datum monstername 21-05-2002
Monsternemer dk

Certificaatnummer 2002033847
Startdatum 22-05-2002
Rapportagedatum 31-05-2002/18:24
Bijlage 1
Pagina 8/8

Analyse	Eenheid	16
Q Fenolindex	µg/L	<1.0

Anorganische verbindingen & natte chemie

Q Ammonium (NH ₄ -N)	mg N/L	0.80
Q (NH ₄)	mg/L	1.0
Q Chemisch zuurstof verbruik (CIV)	mg O ₂ /L	31
Q Chloride	mg/L	44
Q Sulfaat opgelost (SO ₄)	mg SO ₄ /L	44
Q Sulfaat opgelost (SO ₄ -S)	mg S/L	15
Q Stikstof volgens Kjeldahl (N)	mg/L	1.2

Nr. Monsteromschrijving
16 B-11-1

Analytico-nr.
839737

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 43 00
Fax +31 (0)34 242 43 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 454
VAT/BTW No. NL 8037.24.243.B06
KvK No. 09088623
RvR Reg. No. L010



Q: door STERLAB geaccrediteerde verrichting
R: AP04 geaccrediteerde verrichting
De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in
ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 2002

Accoord
Pr.coörd.
GW

The Analytico laboratories are EN 45001 accredited, ISO 9001 certified and qualified by STERLAB, Lloyd's AQA, OVAM and AMINAL and operate in compliance with the OECD-GLP principles. All offers and agreements are subject to our General Conditions directly available upon request.


A11 17-5-2002

A12 8-5-2002



getekend volgens NEN 5104

B16 17-5-2002




Zand, matig fijn, zwak siltig. Bruin.

Klei, zwak zandig. Bruin.

Klei, matig zandig. Bruingrijs.

Zand, matig fijn, sterk siltig. Grijs.

B20 17-5-2002




Klei, zwak zandig. Grijsbruin.

Klei, sterk zandig. Grijs.

'getekend volgens NEN 5104'

B23 17-6-2002



▲ Klei, zwak zandig. Bruingrijs, zwak puinhoudend.

Klei, matig zandig. Grijsbruin.

Klei, matig siltig. Grijs.

'getekend volgens NEN 5104'

Projectnr: 1100924

Rapportage

Algemene gegevens:

Stortplaatscode: 1100924
Gemeente: Terneuzen
Naam stortplaats: Inlaag Nieuw Neuzenp
X-Coördinaat: 43830
Y-Coördinaat: 374200

Cluster: Zuid
Adviesbureau: AquaTerra Water Bode
Contactpersoon: W. Verhulst
Datum rapport: 30-5-2003
Status rapport: Definitief

Perceelsgegevens

Put Code	Aantal Filters	Gemeente	Sec-tie	Num-mer	Relatie	Naam	Adres	Postcode	Plaats	Telefoon
A-03	1	Terneuzen	A	556	Dhr De Kok	Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
A-11	1	Terneuzen	A	568	Dhr De Kok	Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
A-12	1	Terneuzen	A	556	Dhr De Kok	Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
B-01	1	Terneuzen	A	635	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-02	1	Terneuzen	A	623	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-03	1	Terneuzen	A	623	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-04	1	Terneuzen	A	623	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-05	1	Terneuzen	A	623	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-07	1	Terneuzen	A	623	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-08	1	Terneuzen	A	556	Dhr De Kok	Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
B-09	1	Terneuzen	A	623	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-11	1	Terneuzen	A	623	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-12	1	Terneuzen	A	556	Dhr De Kok	Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
B-16	1	Terneuzen	A	623	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112
B-20	1	Terneuzen	A	556	Dhr De Kok	Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Postbus 88	4530 AB	TERNEUZEN	0115-641000
B-23	1	Terneuzen	A	623	Dhr. P. van Riet	DOW Benelux NV	Postbus 48	4530 AA	TERNEUZEN	0115-672112

Gebruik stortplaats en omgeving

Bijlage:

Figuur 1: Kadastrale gegevens locatie

Figuur 2: Overzicht locatie met peilbuizen

Bijlage 1 :Analysecertificaten

Datum inspectie:	7-3-2003
Gebruik stortplaats:	Bedrijfsterrein
Belendend perceel Noord:	Natuur
Belendend perceel Oost:	Infrastructuur
Belendend perceel Zuid:	Bedrijfsterrein
Belendend perceel West:	Infrastructuur

Opmerkingen

A-03 is verstopt op 1.50 m - bkp. Het filter van B-08 is dichtgeslibt met zand.

Bijlage:

Figuur 1: Kadastrale gegevens locatie

Figuur 2: Overzicht locatie met peilbuizen

Bijlage 1 :Analysecertificaten

Putgegevens

Locatiecode 1100924

PutCode	X-Coord	Y-Coord	Maaiveld (m ± NAP)	Datum plaatsing	Diameter boring (mm)	Staat van onderhoud
A-03	44364	374001	0	9-10-1999	110	
A-11	43679	374690	0	17-5-2002	110	
A-12	43701	37490	0	8-5-2002	110	
B-01	43433	374505	0	9-10-1999	110	
B-02	43516	374485	0	9-10-1999	110	
B-03	43577	374398	0	9-10-1999	110	
B-04	43702	374368	0	9-10-1999	110	
B-05	43742	374280	0	9-10-1999	110	
B-07	43905	374149	0	9-10-1999	110	
B-08	43981	374128	0	9-10-1999	110	
B-09	44012	374064	0	9-10-1999	110	
B-11	44158	374000	0	9-10-1999	110	
B-12	44236	374019	0	9-10-1999	110	
B-16	43810	374290	0	17-5-2002	110	
B-20	44092	374078	0	17-5-2002	110	
B-23	44291	374020	0	17-5-2002	110	

Filtergegevens

Locatiecode: 1100924

PutCode	Filternummer	NAP hoogte bovenkant filter (m)	Bovenkant filter (m- bovenkant peilbuis)	Onderkant filter (m- bovenkant peilbuis)
A-01	1	0,00	1,5	3,5
A-02	1	-0,09	1,5	3,5
A-03	1	0,66	1,5	3,5
A-11	1	0,00	1,0	3,0
A-12	1	-0,09	1,5	3,5
B-01	1	0,62	1,5	3,5
B-02	1	0,34	1,5	3,5
B-03	1	0,37	1,5	3,5
B-04	1	0,39	1,5	3,5
B-05	1	0,56	1,5	3,5
B-06	1	0,26	1,5	3,5
B-07	1	0,34	1,5	3,5
B-08	1	0,17	1,5	3,5
B-09	1	-0,04	1,5	3,5
B-10	1	0,07	1,5	3,5
B-11	1	0,42	1,5	3,5
B-12	1	0,22	1,5	3,5
B-13	1	0,16	1,5	3,5
B-16	1	0,26	1,5	3,5
B-20	1	0,05	1,0	3,0
B-23	1	0,15	1,5	3,5

Veldmetingen

Locatiecode 1100924

PutCode:	Filter-nummer	Datum meting	Stijghoogte m - bovenkant peilbuis	Stijghoogte tov NAP (m)	Kweldruk (mbar)	pH	EC (µS/cm)
A-03	1	15-5-2002					
A-11	1	8-5-2003	1,8	-1,8		7,53	1290
A-12	1	8-5-2003	1,43	-1,52		7,10	1040
B-01	1	8-5-2003	1,95	-1,33		7,48	0
B-02	1	8-5-2003	1,54	-1,2		6,75	0
B-03	1	8-5-2003	1,76	-1,39		7,70	3,4
B-04	1	8-5-2003	1,78	-1,39		7,11	3,4
B-05	1	8-5-2003	2,15	-1,59		7,75	3,3
B-07	1	8-5-2003	1,7	-1,36		8,13	2,3
B-08	1						
B-09	1	8-5-2003	1,65	-1,69		7,90	3
B-11	1	8-5-2003	1,76	-1,34		7,57	10,1
B-12	1	8-5-2003	1,61	-1,39		7,56	7
B-16	1	8-5-2003	2,1	-1,84		7,52	1260
B-20	1	8-5-2003	1,2	-1,15		7,73	2480
B-23	1	8-5-2003	1,7	-1,55		7,32	4,7

Analysegegevens

Locatiecode 1100924

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
A-11	1	08-05-03	CZV		19,5	mg/l	
A-11	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
A-11	1	08-05-03	Chloride		46	mg/l	
A-11	1	08-05-03	Amonium		1,7	mg/l	
A-11	1	08-05-03	Sulfaat		120	mg/l	
A-11	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Arseen	<	5	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Koper		15	µg/l	< S
A-11	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Zink		10	µg/l	< S
A-11	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
A-11	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Tolueen		0,52	µg/l	< S
A-11	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-11	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
A-12	1	08-05-03	CZV		19,7	mg/l	
A-12	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
A-12	1	08-05-03	Chloride		31	mg/l	
A-12	1	08-05-03	Amonium	<	0,05	mg/l	
A-12	1	08-05-03	Sulfaat		45	mg/l	
A-12	1	08-05-03	Fenolindex		2,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Arseen		23	µg/l	S
A-12	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Zink	<	10	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
A-12	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
A-12	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Tolueen		0,46	µg/l	< S
A-12	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
A-12	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-01	1	08-05-03	CZV		31,2	mg/l	
B-01	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-01	1	08-05-03	Chloride		96	mg/l	
B-01	1	08-05-03	Amonium		1,1	mg/l	
B-01	1	08-05-03	Sulfaat		51	mg/l	
B-01	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Arseen	<	5	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Zink	<	10	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-01	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Tolueen		0,71	µg/l	< S
B-01	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-01	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-01	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-02	1	08-05-03	CZV		31,4	mg/l	
B-02	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-02	1	08-05-03	Chloride		530	mg/l	
B-02	1	08-05-03	Amonium		4,1	mg/l	
B-02	1	08-05-03	Sulfaat		8,3	mg/l	
B-02	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Arseen		39	µg/l	T
B-02	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Zink	<	10	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-02	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Tolueen		0,58	µg/l	< S
B-02	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-02	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-03	1	08-05-03	CZV		19,6	mg/l	
B-03	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal		2	mg/l	
B-03	1	08-05-03	Chloride		130	mg/l	
B-03	1	08-05-03	Amonium	<	0,05	mg/l	
B-03	1	08-05-03	Sulfaat		130	mg/l	
B-03	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Arseen	<	5	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Zink	<	10	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-03	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-03	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Tolueen		0,49	µg/l	< S
B-03	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen		1	µg/l	S
B-03	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-03	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)		1,02	µg/l	S
B-04	1	08-05-03	CZV		61,8	mg/l	
B-04	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-04	1	08-05-03	Chloride		65	mg/l	
B-04	1	08-05-03	Amonium		4,2	mg/l	
B-04	1	08-05-03	Sulfaat		3,1	mg/l	
B-04	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Arseen		9,4	µg/l	< S
B-04	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Chroom		1,5	µg/l	S
B-04	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Zink	<	10	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-04	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Tolueen		0,36	µg/l	< S
B-04	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-04	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-05	1	08-05-03	CZV		27,4	mg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-05	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-05	1	08-05-03	Chloride		56	mg/l	
B-05	1	08-05-03	Amonium		0,43	mg/l	
B-05	1	08-05-03	Sulfaat		180	mg/l	
B-05	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Arseen	<	5	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Nikkel		5,7	µg/l	< S
B-05	1	08-05-03	Zink		12	µg/l	< S
B-05	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-05	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Tolueen		0,26	µg/l	< S
B-05	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan		0,48	µg/l	< S
B-05	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-05	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen		0,21	µg/l	S
B-05	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen		0,25	µg/l	S
B-05	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)		0,456	µg/l	S
B-07	1	08-05-03	CZV		7,86	mg/l	
B-07	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-07	1	08-05-03	Chloride		15	mg/l	
B-07	1	08-05-03	Amonium		0,48	mg/l	
B-07	1	08-05-03	Sulfaat		5,9	mg/l	
B-07	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Arseen		5,8	µg/l	< S
B-07	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Zink	<	10	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-07	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Tolueen		0,3	µg/l	< S


PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-07	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-07	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-09	1	08-05-03	CZV		19,6	mg/l	
B-09	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-09	1	08-05-03	Chloride		27	mg/l	
B-09	1	08-05-03	Amonium		0,7	mg/l	
B-09	1	08-05-03	Sulfaat		58	mg/l	
B-09	1	08-05-03	Fenolindex		2,4	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Arseen	<	5	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Zink	<	10	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-09	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Tolueen		0,48	µg/l	< S
B-09	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan		0,15	µg/l	< S
B-09	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-09	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-11	1	08-05-03	CZV		15,7	mg/l	
B-11	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-11	1	08-05-03	Chloride		31	mg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-11	1	08-05-03	Amonium		0,84	mg/l	
B-11	1	08-05-03	Sulfaat		51	mg/l	
B-11	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Arseen		5,1	µg/l	< S
B-11	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Zink		35	µg/l	< S
B-11	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-11	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Tolueen		0,47	µg/l	< S
B-11	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan		0,37	µg/l	< S
B-11	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-11	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-12	1	08-05-03	CZV		23,2	mg/l	
B-12	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-12	1	08-05-03	Chloride		160	mg/l	
B-12	1	08-05-03	Amonium		3,2	mg/l	
B-12	1	08-05-03	Sulfaat		4,6	mg/l	
B-12	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Arseen		23	µg/l	S
B-12	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Zink		11	µg/l	< S
B-12	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-12	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Tolueen	<	0,2	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	

PutCode	Filer nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-12	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-12	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-16	1	08-05-03	CZV		32,1	mg/l	
B-16	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-16	1	08-05-03	Chloride		120	mg/l	
B-16	1	08-05-03	Amonium		0,56	mg/l	
B-16	1	08-05-03	Sulfaat		4	mg/l	
B-16	1	08-05-03	Fenolindex		17	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Arseen		7,3	µg/l	< S
B-16	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Chroom	<	1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Zink	<	10	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-16	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Tolueen		5,7	µg/l	< S
B-16	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-16	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-20	1	08-05-03	CZV		32,7	mg/l	
B-20	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-20	1	08-05-03	Chloride		320	mg/l	
B-20	1	08-05-03	Amonium		3,4	mg/l	
B-20	1	08-05-03	Sulfaat		6,2	mg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-20	1	08-05-03	Fenolindex		29	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Arseen		67	µg/l	I
B-20	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Chroom		1,3	µg/l	S
B-20	1	08-05-03	Koper	<	5	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Nikkel	<	5	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Zink	<	10	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-20	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Tolueen		0,21	µg/l	< S
B-20	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-20	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	
B-23	1	08-05-03	CZV		31,4	mg/l	
B-23	1	08-05-03	Stikstof-Kjeldal	<	1	mg/l	
B-23	1	08-05-03	Chloride		320	mg/l	
B-23	1	08-05-03	Amonium		0,22	mg/l	
B-23	1	08-05-03	Sulfaat		190	mg/l	
B-23	1	08-05-03	Fenolindex	<	2	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Arseen	<	5	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Cadmium	<	0,4	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Chroom		2	µg/l	S
B-23	1	08-05-03	Koper		10	µg/l	< S
B-23	1	08-05-03	Lood	<	5	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Nikkel		22	µg/l	S
B-23	1	08-05-03	Zink		14	µg/l	< S
B-23	1	08-05-03	Kwik	<	0,05	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Naftaleen	<	0,5	µg/l	
B-23	1	08-05-03	EOX	<	1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Benzeen	<	0,2	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Tolueen		0,44	µg/l	< S
B-23	1	08-05-03	Ethylbenzeen	<	0,2	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Xylenen	<	0,2	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Dichloormethaan	<	0,5	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Trichloormethaan	<	0,1	µg/l	

PutCode	Filter nummer	Datum	Parameter	Detectie teken	Resultaat	Eenheid	STI-waarde
B-23	1	08-05-03	Tetrachloormethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	1.2.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	1.1.-Dichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	1.1.2-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	1.1.1-Trichloorethaan	<	0,1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Trichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Tetrachlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Cis 1.2-Dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	Trans 1.2-dichlooretheen	<	0,1	µg/l	
B-23	1	08-05-03	1.2-Dichlooretheen(Som)	<	0,2	µg/l	



LEGENDA

- Grens stortplaats
- Referentiepeilbuis
- Peilbuis stroomafwaarts

- Stromingsrichting grondwater
- Peilbuis niet aanwezig

0 375 meter



A					
Versie	Datum	Omschrijving	Get.	Gec.	Gez.

Opdrachtgever
Provincie Zeeland

Project
Grondwatermonitoringssysteem voormalige stortplaatsen Zeeland


Locatie
ZE-1100924
Terneuzen
Sectie:A
Situatietekening

Formaat	Schaal	AutoCAD release	Projectnummer	Tekeningnummer	Figuur
A4	1:7500	2000	39077		2


IWACO

Adviesbureau
voor water en milieu


Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch



LEGENDA



Grens stortplaats
Referentiepeilbuis
Peilbuis stroomafwaarts



Stromingsrichting grondwater
Peilbuis niet aanwezig

0 375 meter



A	Datum	Omschrijving	Get.	Gec.	Gez.
---	-------	--------------	------	------	------

Opdrachtgever
Provincie Zeeland

Project
Grondwatermonitoringssysteem voormalige stortplaatsen Zeeland

Locatie
ZE-1100924
Terneuzen
Sectie:A
Kadastrale situatie

Formaat	Schaal	AutoCAD release	Projectnummer	Tekeningnummer	Figuur
A4	1:7500	2000	39077		3

IWACO

Adviesbureau
voor water en milieu

Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch

Certificaatnummer : 200305924

AquaTerra Water en Bodem b.v.
E. Boelens
Postbus 6
3247 ZG DIRKSLAND

Betreft uw project: 1100924 / AT10.2002.555
 Startdatum: 12-05-2003
 Rapportagedatum: 16-05-2003

Monsteromschrijving

1	200305924-01	Grondwater	A-11.1
2	200305924-02	Grondwater	A-12.1
3	200305924-03	Grondwater	B-01.1
4	200305924-04	Grondwater	B-02.1
5	200305924-05	Grondwater	B-03.1

Analyseresultaten			1	2	3	4	5
CZV	Q	mg/l	19.5	19.7	31.2	31.4	19.6
Stikstof (Kjeldahl, als N)	Q	mg/l	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	2.0
Arseen [As]	Q	µg/l	< 10	23	< 10	39	< 10
Cadmium [Cd]	Q	µg/l	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
Chroom [Cr]	Q	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Koper [Cu]	Q	µg/l	15	< 10	< 10	< 10	< 10
Lood [Pb]	Q	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Nikkel [Ni]	Q	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Zink [Zn]	Q	µg/l	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Kwik [Hg]	Q	µg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Ammonium (als N)	Q	mg/l	1.7	< 0.1	1.1	4.1	< 0.1
Chloride		mg/l	46	31	96	530	130
Sulfaat (als SO ₄)		mg/l	120	45	51	8.3	130
Aromaten							
Benzeen	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Tolueen	Q	µg/l	0.52	0.46	0.71	0.58	0.49
Ethylbenzeen	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
ortho-Xyleen	Q	µg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
meta-/para-Xyleen (som)	Q	µg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Naftaleen	Q	µg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Xylenen (som 3)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Aromaten (som BTEX)	Q	µg/l	< 0.8	< 0.8	0.87	< 0.8	< 0.8
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen							
Dichloormethaan	Q	µg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
1,1-Dichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
1,2-Dichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Trichloormethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
1,1,1-Trichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
1,1,2-Trichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Trichlooretheen (Tri)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Tetrachloormethaan (Tetra)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Tetrachlooretheen (Per)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
VI. chloorkoolw.st. (som 9)	Q	µg/l	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5

Analysecertificaat

Certificaatnummer : 200305924

Monsteromschrijving

1	200305924-01	Grondwater	A-11.1
2	200305924-02	Grondwater	A-12.1
3	200305924-03	Grondwater	B-01.1
4	200305924-04	Grondwater	B-02.1
5	200305924-05	Grondwater	B-03.1

Analyseresultaten			1	2	3	4	5
Aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen							
cis-1,2-Dichlooretheen	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	1.0
Aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen							
trans-1,2-Dichlooretheen		µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
EOX	Q	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Fenolindex	Q	µg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Analysecertificaat

Certificaatnummer : 200305924

Monsteromschrijving

6	200305924-06	Grondwater	B-04.1
7	200305924-07	Grondwater	B-05.1
8	200305924-08	Grondwater	B-07.1
9	200305924-09	Grondwater	B-09.1
10	200305924-10	Grondwater	B-11.1

Analyseresultaten			6	7	8	9	10
CZV	Q	mg/l	61.8	27.4	< 10	19.6	15.7
Stikstof (Kjeldahl, als N)	Q	mg/l	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
Arseen [As]	Q	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Cadmium [Cd]	Q	µg/l	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
Chroom [Cr]	Q	µg/l	1.5	< 1	< 1	< 1	< 1
Koper [Cu]	Q	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Lood [Pb]	Q	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Nikkel [Ni]	Q	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Zink [Zn]	Q	µg/l	< 20	< 20	< 20	< 20	35
Kwik [Hg]	Q	µg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Ammonium (als N)	Q	mg/l	4.2	0.43	0.48	0.70	0.84
Chloride		mg/l	65	56	15	27	31
Sulfaat (als SO4)		mg/l	3.1	180	5.9	58	51
Aromaten							
Benzeen	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Tolueen	Q	µg/l	0.36	0.26	0.30	0.48	0.47
Ethylbenzeen	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
ortho-Xyleen	Q	µg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
meta-/para-Xyleen (som)	Q	µg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Naftaleen	Q	µg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Xylenen (som 3)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Aromaten (som BTEX)	Q	µg/l	< 0.8	< 0.8	< 0.8	< 0.8	< 0.8
Viuchtige chloorkoolwaterstoffen							
Dichloormethaan	Q	µg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
1,1-Dichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	0.48	< 0.2	< 0.2	0.37
1,2-Dichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Trichloormethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
1,1,1-Trichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
1,1,2-Trichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Trichlooretheen (Tri)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Tetrachloormethaan (Tetra)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Tetrachlooretheen (Per)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
VI. chloorkoolw.st. (som 9)	Q	µg/l	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen							
cis-1,2-Dichlooretheen	Q	µg/l	< 0.2	0.21	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen							
trans-1,2-Dichlooretheen		µg/l	< 0.2	0.25	< 0.2	< 0.2	< 0.2
EOX	Q	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Fenolindex	Q	µg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Certificaatnummer : 200305924

Monsteromschrijving

11	200305924-11	Grondwater	B-12.1
12	200305924-12	Grondwater	B-16.1
13	200305924-13	Grondwater	B-20.1
14	200305924-14	Grondwater	B-23.1

Analyseresultaten

			11	12	13	14
CZV	Q	mg/l	23.2	32.1	32.7	31.4
Stikstof (Kjeldahl, als N)	Q	mg/l	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
Arseen [As]	Q	µg/l	23	< 10	67	< 10
Cadmium [Cd]	Q	µg/l	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
Chroom [Cr]	Q	µg/l	< 1	< 1	1.3	2.0
Koper [Cu]	Q	µg/l	< 10	< 10	< 10	10
Lood [Pb]	Q	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10
Nikkel [Ni]	Q	µg/l	< 10	< 10	< 10	22
Zink [Zn]	Q	µg/l	< 20	< 20	< 20	< 20
Kwik [Hg]	Q	µg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Ammonium (als N)	Q	mg/l	3.2	0.56	3.4	0.22
Chloride		mg/l	160	120	320	320
Sulfaat (als SO ₄)		mg/l	4.6	4.0	6.2	190
Aromaten						
Benzeen	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Tolueen	Q	µg/l	< 0.2	5.7	0.21	0.44
Ethylbenzeen	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
ortho-Xyleen	Q	µg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
meta-/para-Xyleen (som)	Q	µg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Naftaleen	Q	µg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Xylenen (som 3)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Aromaten (som BTEX)	Q	µg/l	< 0.8	5.8	< 0.8	< 0.8
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen						
Dichloormethaan	Q	µg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
1,1-Dichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
1,2-Dichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Trichloormethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
1,1,1-Trichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
1,1,2-Trichloorethaan	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Trichlooretheen (Tri)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Tetrachloormethaan (Tetra)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Tetrachlooretheen (Per)	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
VI. chloorkoolw.st. (som 9)	Q	µg/l	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen						
cis-1,2-Dichlooretheen	Q	µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen						
trans-1,2-Dichlooretheen		µg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
EOX	Q	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2
Fenolindex	Q	µg/l	< 5	17	29	< 5


Analysecertificaat

Certificaatnummer : 200305924

Voor analysemethoden, rapportagegrenzen en STERLAB-informatie wordt verwezen naar de informatiegids van Envirolab. Informatie m.b.t. prestatiekenmerken is op aanvraag beschikbaar. De met "Q" gemerkte analyses op dit certificaat vallen onder de STERLAB-erkenning.

Dit certificaat mag zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Envirolab niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Paraaf projectcoördinator:





- Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
ZE 1100924 Dhr De Kok
038755 Postbus 88
Milieuhygiëne 4530 AB TERNEUZEN

Levolger, W.A.J.
(0118) 63 17 41
Informatie voormalige stortplaats

3 oktober 2003

Geachte heer/mevrouw,

Het is bij u waarschijnlijk bekend dat in 1999 en 2000 bij vrijwel alle voormalige stortplaatsen in de provincie Zeeland peilbuizen zijn geplaatst. Dit gebeurde in het kader van nazorg voormalige stortplaatsen (NAVOS). Deze peilbuizen worden gebruikt voor het onderzoeken van de grondwaterkwaliteit rondom de stortplaats. Uit deze peilbuizen zijn grondwatermonsters genomen en deze zijn geanalyseerd. Ook in 2002 en 2003 is jaarlijks het grondwater onderzocht, om vast te stellen of de stortplaats invloed heeft op de grondwaterkwaliteit. Daarnaast is in 2000-2001 de laag grond (afdeklaag) op de voormalige stortplaats onderzocht. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de dikte en de kwaliteit van de afdeklaag op de stortplaatsen.

De resultaten van deze onderzoeken zijn beoordeeld. Op basis daarvan zijn alle stortplaatsen ingedeeld in een categorie. Op pagina 3 van deze brief is beschreven in welke categorie stortplaats Inlaag Nieuw Neuzenpld. is ingedeeld. Deze indeling is gebaseerd op de huidige gegevens, zoals de resultaten van het wateronderzoek als het gebruik van de locatie en het gebruik van het grondwater. Tevens is ter verduidelijking een tekening van de stortplaats met de ligging van de peilbuizen en boringen door de afdeklaag toegevoegd. Deze peilbuizen dienen te blijven staan omdat met de mogelijkheid rekening gehouden moet worden dat in de toekomst nog meer onderzoek zal moeten plaatsvinden.

Momenteel vindt landelijk onderzoek plaats naar het toekomstige beleid met betrekking tot voormalige stortplaatsen. Dit heeft betrekking op te nemen maatregelen en de financiering daarvan. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u daarover nader informeren.


Wij kunnen ons voorstellen dat in de afgelopen jaren zaken zijn veranderd met betrekking tot de voormalige stortplaats. Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op wijzigingen in de eigendoms- of gebruikerssituatie, maar ook op de inrichting van de stortplaats, zoals ophogingen of aangebrachte bebouwingen/verhardingen. Hiervan worden wij graag op de hoogte gesteld, omdat dit gevolgen kan hebben voor een verdere aanpak. Daarom vragen wij uw medewerking om op het bijgevoegde formulier eventuele wijzigingen aan te geven. U kunt dit formulier met de bijgevoegde retourenveloppe opsturen (een postzegel is daarbij niet nodig).

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u tot uiterlijk 6 weken na dagtekening van deze brief contact opnemen met mevrouw de Jong (076 6874 175) of de heer Goelema (076 6874 180). Dit zijn medewerkers van Royal Haskoning en zij beantwoorden uw vragen namens de provincie Zeeland. Ook kunt u per e-mail uw vragen kwijt: Navoszeeland@project.royalhaskoning.com.

Daarna kunt u met uw vragen terecht bij de heer W.A.J. Levolger van de provincie Zeeland (0118-631741).

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



Mr. C.J. Meijler,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.

Resultaten:

In onderstaande tabel staan de resultaten van de onderzoeken.

ZE-code	ZE 1100924
Naam stortplaats	Inlaag Nieuw Neuzenpld.
Gemeente	Terneuzen
Indeling (BOS-VOS)	curatief de voormalige stortplaats vormt een bedreiging voor de mens of de omgeving. Maatregelen ter bescherming van mens en/of milieu dienen te worden genomen. Landelijk wordt momenteel onderzoek gedaan naar te nemen vervolgstappen op dergelijke locaties.
Resultaten	Uit het grondwateronderzoek is gebleken dat: - in het grondwater enkele van de onderzochte stoffen boven de interventiewaarde worden aangetroffen. De interventiewaarde geeft het concentratieniveau aan in grond en in grondwater, waarboven gesproken wordt van (dreigende) bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Vervolgens heeft er een indicatieve risicoboordeling plaatsgevonden. Dit wil zeggen dat op basis van een worst case scenario is beoordeeld of er mogelijk risico is voor mens, plant of dier. Op basis van deze toets is gebleken dat er mogelijk geen sprake is van risico. Tijdens het afdeklaagonderzoek is geen stortmateriaal aangetoond.



- DOW Benelux NV
ZE 1100924 Dhr. P. van Riet
038755 Postbus 48
Milieuhygiëne 4530 AA TERNEUZEN

Levolger, W.A.J.
(0118) 63 17 41
Informatie voormalige stortplaats

3 oktober 2003

Geachte heer/mevrouw,

Het is bij u waarschijnlijk bekend dat in 1999 en 2000 bij vrijwel alle voormalige stortplaatsen in de provincie Zeeland peilbuizen zijn geplaatst. Dit gebeurde in het kader van nazorg voormalige stortplaatsen (NAVOS). Deze peilbuizen worden gebruikt voor het onderzoeken van de grondwaterkwaliteit rondom de stortplaats. Uit deze peilbuizen zijn grondwatermonsters genomen en deze zijn geanalyseerd. Ook in 2002 en 2003 is jaarlijks het grondwater onderzocht, om vast te stellen of de stortplaats invloed heeft op de grondwaterkwaliteit. Daarnaast is in 2000-2001 de laag grond (afdeklaag) op de voormalige stortplaats onderzocht. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de dikte en de kwaliteit van de afdeklaag op de stortplaatsen.

De resultaten van deze onderzoeken zijn beoordeeld. Op basis daarvan zijn alle stortplaatsen ingedeeld in een categorie. Op pagina 3 van deze brief is beschreven in welke categorie stortplaats Inlaag Nieuw Neuzenpld. is ingedeeld. Deze indeling is gebaseerd op de huidige gegevens, zoals de resultaten van het wateronderzoek als het gebruik van de locatie en het gebruik van het grondwater. Tevens is ter verduidelijking een tekening van de stortplaats met de ligging van de peilbuizen en boringen door de afdeklaag toegevoegd. Deze peilbuizen dienen te blijven staan omdat met de mogelijkheid rekening gehouden moet worden dat in de toekomst nog meer onderzoek zal moeten plaatsvinden.

Momenteel vindt landelijk onderzoek plaats naar het toekomstige beleid met betrekking tot voormalige stortplaatsen. Dit heeft betrekking op te nemen maatregelen en de financiering daarvan. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u daarover nader informeren.


Wij kunnen ons voorstellen dat in de afgelopen jaren zaken zijn veranderd met betrekking tot de voormalige stortplaats. Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op wijzigingen in de eigendoms- of gebruikerssituatie, maar ook op de inrichting van de stortplaats, zoals ophogingen of aangebrachte bebouwingen/verhardingen. Hiervan worden wij graag op de hoogte gesteld, omdat dit gevolgen kan hebben voor een verdere aanpak. Daarom vragen wij uw medewerking om op het bijgevoegde formulier eventuele wijzigingen aan te geven. U kunt dit formulier met de bijgevoegde retourenveloppe opsturen (een postzegel is daarbij niet nodig).

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u tot uiterlijk 6 weken na dagtekening van deze brief contact opnemen met mevrouw de Jong (076 6874 175) of de heer Goelema (076 6874 180). Dit zijn medewerkers van Royal Haskoning en zij beantwoorden uw vragen namens de provincie Zeeland. Ook kunt u per e-mail uw vragen kwijt: Navoszeeland@project.royalhaskoning.com.

Daarna kunt u met uw vragen terecht bij de heer W.A.J. Levolger van de provincie Zeeland (0118-631741).

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



Mr. C.J. Meijler,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.

Resultaten:

In onderstaande tabel staan de resultaten van de onderzoeken.

ZE-code	ZE 1100924
Naam stortplaats	Inlaag Nieuw Neuzenpld.
Gemeente	Terneuzen
Indeling (BOS-VOS)	curatief de voormalige stortplaats vormt een bedreiging voor de mens of de omgeving. Maatregelen ter bescherming van mens en/of milieu dienen te worden genomen. Landelijk wordt momenteel onderzoek gedaan naar te nemen vervolgstappen op dergelijke locaties.
Resultaten	Uit het grondwateronderzoek is gebleken dat: - in het grondwater enkele van de onderzochte stoffen boven de interventiewaarde worden aangetroffen. De interventiewaarde geeft het concentratieniveau aan in grond en in grondwater, waarboven gesproken wordt van (dreigende) bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Vervolgens heeft er een indicatieve risicoboordeling plaatsgevonden. Dit wil zeggen dat op basis van een worst case scenario is beoordeeld of er mogelijk risico is voor mens, plant of dier. Op basis van deze toets is gebleken dat er mogelijk geen sprake is van risico. Tijdens het afdeklaagonderzoek is geen stortmateriaal aangetoond.

Antwoordformulier:

Stortplaatscode: 1100924

Huidige gegevens eigenaar:

Naam: Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Dhr De Kok

Adres: Postbus 88

Postcode en woonplaats: 4530 AB TERNEUZEN

Gebruik stortplaats (bijv. braak, landbouw):

Huidige gegevens gebruiker:

Zelfde als eigenaar: ja/nee

indien nee,

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Vragen met betrekking tot huidige gegevens:

Nieuwe eigenaar:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Land:

Nieuwe gebruiker:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Land:

Ander gebruik:

Vragen met betrekking tot ontgravingen

Is de stortplaats (deels) verwijderd: Ja/Nee

Indien ja,

- is de gehele stortplaats verwijderd? Ja/nee

Indien nee

- kunt u inschatten hoe groot het resterende deel is?

oppervlakte: m²

diepte (vanaf maaiveld): m

dikte afdeklaag: m

Vragen met betrekking tot afdeklaag:

- klopt de tekening met de daadwerkelijke locatie? Ja/Nee

indien nee,

- is de locatie opgehoogd? Ja/Nee

indien ja,

met hoeveel centimeter is de locatie opgehoogd?

is de kwaliteit van de opgebrachte grond bekend? Ja/Nee

indien ja,

Vragen met betrekking tot gebruik:

- Wordt het grondwater gebruikt voor beregening? Ja/Nee
indien ja,
waarvoor wordt het grondwater gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk)
 - ☐ grasland
 - ☐ siertuin
 - ☐ gewas
 - ☐ moestuin
 - ☐ overig, namelijk
- Wordt het grondwater gebruikt voor veedrenking? Ja/Nee

Heeft u overige vragen of opmerkingen?

.....

Antwoordformulier:

Stortplaatscode: 1100924

Huidige gegevens eigenaar:

Naam: DOW Benelux NV Dhr. P. van Riet

Adres: Postbus 48

Postcode en woonplaats: 4530 AA TERNEUZEN

Gebruik stortplaats (bijv. braak, landbouw):

Huidige gegevens gebruiker:

Zelfde als eigenaar: ja/nee

indien nee,

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Vragen met betrekking tot huidige gegevens:

Nieuwe eigenaar:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Land:

Nieuwe gebruiker:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Land:

Ander gebruik:

Vragen met betrekking tot ontgravingen

Is de stortplaats (deels) verwijderd: Ja/Nee

Indien ja,

- is de gehele stortplaats verwijderd? Ja/nee

Indien nee

- kunt u inschatten hoe groot het resterende deel is?

oppervlakte: m²

diepte (vanaf maaiveld): m

dikte afdeklaag: m

Vragen met betrekking tot afdeklaag:

- klopt de tekening met de daadwerkelijke locatie? Ja/Nee
indien nee,

.....
- is de locatie opgehoogd? Ja/Nee

indien ja,

met hoeveel centimeter is de locatie opgehoogd?

is de kwaliteit van de opgebrachte grond bekend? Ja/Nee

indien ja,

Vragen met betrekking tot gebruik:

- Wordt het grondwater gebruikt voor beregening? Ja/Nee
indien ja,
waarvoor wordt het grondwater gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk)
 - ☐ grasland
 - ☐ siertuin
 - ☐ gewas
 - ☐ moestuin
 - ☐ overig, namelijk
- Wordt het grondwater gebruikt voor veedrenking? Ja/Nee

Heeft u overige vragen of opmerkingen?

.....

Antwoordformulier:

Stortplaatscode: ZE 1100924

Huidige gegevens eigenaar:

Naam: DOW Benelux, de heer Knol

Adres: Postbus 48

Postcode en woonplaats: 4530 AA TERNEUZEN

Gebruik perceel/ stortplaats (bijv. braak, landbouw):

Huidige gegevens gebruiker:

Zelfde als eigenaar: ~~ja~~ nee

indien nee,

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Vragen met betrekking tot huidige gegevens:

Nieuwe eigenaar:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Land:

Nieuwe gebruiker:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Land:

Ander gebruik:

Vragen met betrekking tot ontgravingen

Is de stortplaats (deels) verwijderd? ~~Ja~~/Nee

Indien ja,

- is de gehele stortplaats verwijderd? Ja/nee

Indien nee

- kunt u inschatten hoe groot het resterende deel is?

oppervlakte: m²

diepte (vanaf maaiveld): m

dikte afdeklaag: m

Vragen met betrekking tot afdeklaag:

- klopt de tekening met de daadwerkelijke locatie? Ja/~~Nee~~
indien nee,

.....
- is de locatie opgehoogd? ~~Ja~~/Nee

indien ja,

met hoeveel centimeter is de locatie opgehoogd?

is de kwaliteit van de opgebrachte grond bekend? Ja/Nee

indien ja,

Vragen met betrekking tot gebruik:

- Wordt het grondwater gebruikt voor beregening? ~~Ja~~/Nee
indien ja,
waarvoor wordt het grondwater gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk)
 - ☐ grasland
 - ☐ siertuin
 - ☐ gewas
 - ☐ moestuin
 - ☐ overig, namelijk
- Wordt het grondwater gebruikt voor veedrenking? Ja/Nee

Heeft u overige vragen of opmerkingen?

.....
Nee.

Gesprek / telefoonnotitie

Gesproken met : <u>dr. R. Knudsen</u>	Initialen : <u>mdj</u>
Instantie :	Datum : <u>11.12.03</u>
Telefoonnummer :	Tijd : <u>14.12.</u>
Betreft :	
Projectnr. : <u>26 1100924</u>	
<u>26 1100924</u> ↳ <u>verheende</u> antwoordformulier: <u>verheend</u> ⇒ <u>no vragen?</u> Nieuwe antwoordformulier ⇒ <u>verheende tel. in brief</u> ⇒ <u>excuses gemaakt</u> <u>off</u> <u>id.</u>	
Afspraken :	