

Opdrachtgever : Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water

**INVENTARISATIE VOORMALIGE
STORTPLAATSEN ZEELAND**

**Gemeente Terneuzen:
notitie Sluisdeurenbergplaats
ZE/110/914**

Deelrapport

33.4141.0

1 oktober 1997

**IWACO B.V.
Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch
073-6874111**

COLOFON:

IWACO B.V.
Vestiging Zuid
Postbus 525, 5201 AM 's-Hertogenbosch
Stationsplein 21-22, 5211 AP 's-Hertogenbosch
Telefoon (073-6874111)
Telefax (073-6120776)

Projectnummer: 33.4141.0
Projecttitel: Gemeente Terneuzen, notitie
Sluisdeurenbergplaats
(ZE/110/914)
Documenttitel: Deelrapport
Publicatiedatum: 1 oktober 1997
Opdrachtgever: Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water

Zeeland, Terneuzen, notitie

Adviesgroep Bodembeheer

Projectleider: ir. W.J. van Vossen
(Mede)auteurs:
drs. R.F. Vogel
ir. H.C.A.L. van de Meijden
ing. I.S. de Vos

Hoofadviesgroep: drs. R.F. Vogel



d.d. _____



IWACO is ISO 9001 gecertificeerd voor adviesdiensten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op geluidsband of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

NOTITIE VERKENNEND ONDERZOEK SLUISDEURENBERGPLAATS

Betreft : Verkennend onderzoek Sluisdeurenbergplaats
(ZE/110/914)
Projectnummer : 33.4141.0
Figuur A : Ligging onderzoekslocatie

Inleiding

In het kader van de inventarisatie voormalige stortplaatsen Zeeland is een historisch onderzoek verricht voor de locatie Sluisdeurenbergplaats te Terneuzen. Het betreft een perceel ten westen van het stedelijk gebied van Terneuzen, ter plaatse van de Middenlandtong. De aanleiding om de locatie aan te melden is de informatie van de gemeente Terneuzen, dat er op de locatie rond 1923 afvalstortingen hebben plaatsgevonden.

Enkele algemene en kenmerkende gegevens van de locatie zijn:

- gemeente : Terneuzen
- locatie : Sluisdeurenbergplaats
- code : ZE/110/914
- kaartblad : 67O
- x-coördinaat : 45750
- y-coördinaat : 372625
- kadastrale aanduiding : gemeente Terneuzen, sectie en nummer niet bekend
- voormalige eigenaar terrein : Niet bekend
- huidige eigenaar terrein : Rijkswaterstaat
- gebruik terrein : Braakliggend
- contactpersoon gemeente : de heer F.D.M. Weemaes

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor het onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- archiefonderzoek bij de gemeente Terneuzen;
- doornemen van historisch en actueel kaartmateriaal;
- gesprek met gemeente-ambtenaar van Terneuzen;
- archiefonderzoek bij de provincie Zeeland.

Resultaten

Archiefonderzoek

De x,y-coördinaten en de globale ligging van de onderzoekslocatie (topografische kaart) zijn tijdens het onderzoek bepaald. Het archiefonderzoek bij de gemeente Terneuzen heeft geen gegevens opgeleverd. Na het bestuderen van het historische en actuele kaartmateriaal zijn geen aanwijzingen gevonden over de wijze waarop gestort werd. Het archief van de provincie Zeeland bevat twee bodemonderzoeksrapporten ter plaatse van de locatie. Het betreft de rapporten:

- 'Verkennd bodemonderzoek Middenlandtong (vm zwembad) Terneuzen', rapportnummer EF853.452, SGS Ecocare, januari 1996;
- 'Grondonderzoek Middenlandtong (Sluisdeurdokken) Terneuzen', rapportnummer EF853.454, SGS Ecocare, januari 1996.

Gesprekken met informanten

De heer Weemaes vertelde dat de stortplaats mogelijk (deels) is opgeruimd tijdens de uitbreiding van de sluizen. Echter hierover zijn geen gegevens in het gemeentelijk archief bekend.

Bestuderen bodemonderzoeksrapporten

In de boringen ter plaatse van de locatie zijn tijdens de bodemonderzoeken geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een voormalige stortplaats.

Conclusie en aanbeveling

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in het verleden afvalstortingen hebben plaatsgevonden op de locatie Sluisdeurenbergplaats. Echter tijdens de uitbreiding van het sluizencomplex is het afval mogelijk (gedeeltelijk) opgeruimd.

Op grond van de huidige gegevens wordt een onderzoek volgens de VOS-methodiek niet zinvol geacht. Indien in de toekomst meer informatie beschikbaar komt, kan alsnog een onderzoek volgens de VOS-methodiek worden uitgevoerd.

Aanbevolen wordt om bij graafwerkzaamheden op of nabij de locatie rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van een (voormalige) stortplaats.
