

EVALUATIE INCIDENT SANERINGSACTIVITEITEN

Datum incident: 23 december 2009

Locatie: N ,290 Hmp 1.5

Opdrachtgever: Provincie Zeeland
t.a.v. Dhr. J.J.G. Steenbakker
Postbus 8065
4330 EB Middelburg

Overeenkomst: E&M4-2009
08017972

Document nr: EIS/831079-022

Datum rapport: 11 januari 2010

Auteur: J. Sebrechts

Akkoord Incidentencoördinator: W. van ~~Zon~~ J. Sebrechts
Paraaf:..... Datum: 12/2/10

Akkoord Projectleider: L. van Zoggel
Paraaf:..... Datum: 12-2-10

PROVINCIE ZEELAND
DIRECTIE E&M
AFD. TERWIJN AMBT. ERO
DATUM 15 FEB. 2010
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Bankrelatie
ABN AMRO Bank Breda
nr. 52 04 42 091
G-rek. nr. 99 50 52 115

BTW nr. NL 0032.64.634.B01

K.v.K. Breda nr. 20032946



DIVISIE MILIEU

EVALUATIE INCIDENT SANERINGSACTIVITEITEN

Gegevens met betrekking tot de incident saneringsactiviteiten zijn in onderstaande tabel beknopt weergegeven.

PROJECTGEGEVENS			
Documentnummer Rasenberg Milieutechniek B.V.:		EIS/831079-022	
Datum incident:		23 december 2009	
MELDING EN GEGEVENS OMTRENT INCIDENT			
Incident is gemeld door: (incidentencoördinator)	Dhr. E. Roelands (Provincie Zeeland)		
Incident is gemeld aan: (incidentencoördinator Rasenberg Milieutechniek B.V.)	W. van Son	Om: Op: Dag:	13:45 uur 23 december 2009 woensdag
Locatie incident:	N 290 ter hoogte van hmp 1.5		
Korte omschrijving incident:	<p>23 december 2009 Door vermoedelijk extreme weersomstandigheden is het asfalt op diverse plaatsen ernstig beschadigd. In het asfalt zijn gaten en grote beschadigingen ontstaan welke verkeersonveilige situaties veroorzaken.</p> <p>28 december 2009 Omdat de beschadigingen steeds groter werden heeft Dhr. E. Roelands gevraagd alsnog te proberen de gaten te repareren.</p>		
GEGEVENS UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN (INGEZET MATERIEEL EN WERKNEMERS)			
Wijze van aanpak:	<p>23 december 2009 Op verzoek heeft de cc RMT samen met Dhr. J. van de Velde een inspectie uit gevoerd. In overleg is besloten het beschadigde asfalt de volgende dag te repareren.</p> <p>24 december 2009 Met een verkeersmaatregel is een veilige werkplek gecreëerd. Met behulp van drie personen assistentie en reomix is getracht het asfalt te repareren. Door extreme weersomstandigheden (vorst, sneeuw) is dit maar gedeeltelijk gelukt. In overleg is besloten voorlopig te stoppen en mogelijk op een later tijdstip alsnog te proberen de beschadigingen te repareren.</p> <p>27 december 2009 Met Dhr. E. Roelands is ter plaatsen alsnog besloten de volgende dag de gaten te repareren. Gezien de weersomstandigheden is wel afgesproken dat het een noodreparatie betreft en geen garantie wordt gegeven.</p> <p>28 december 2009 Met behulp van een botsabsorber, voorwaarschuwingen en kegels is een veilige werkplek gecreëerd. Met twee personen assistentie is het koude asfalt verwijderd. De gaten zijn schoon en droog gemaakt met behulp van een brander. Het beschadigde asfalt is gerepareerd op diverse plaatsen met reomix en repfalt.</p>		



RASENBERG

Actie:	Tijdstip:	
Incidentencoördinator opgeroepen:	13:45	23 december 2009
Incidentencoördinator op locatie van / tot:	16:00 / 16:45	
Einde reistijd:	18:30	
Incidentencoördinator opgeroepen:	09:00	24 december 2009
Incidentencoördinator op locatie van / tot:	10:30 / 14:30	
Einde reistijd:	16:00	
Assistentie team 3 personen opgeroepen:	09:00	24 december 2009
Assistentie team 3 personen op locatie van / tot:	10:30 / 14:30	
Einde reistijd:	16:00	
Assistentie team 1 persoon opgeroepen:	11:30	24 december 2009
Assistentie team 1 persoon op locatie van / tot:	13:00 / 14:00	
Einde reistijd:	15:00	
Incidentencoördinator opgeroepen:	14:50	27 december 2009
Incidentencoördinator op locatie van / tot:	15:45 / 16:15	
Einde reistijd:	17:30	
Incidentencoördinator opgeroepen:	09:00	28 december 2009
Incidentencoördinator op locatie van / tot:	10:00 / 14:30	
Einde reistijd:	16:30	
Botsabsorber opgeroepen:	08:00	28 december 2009
Botsabsorber op locatie van / tot:	09:30 / 14:30	
Einde reistijd:	16:30	
Assistentie team 2 personen opgeroepen:	09:00	28 december 2009
Assistentie team 2 personen op locatie van / tot:	10:00 / 14:30	
Einde reistijd:	16:30	
GEGEVENS VERWERKING EN GEBRUIKTE MATERIALEN		
Rephalt asfalt:	26 stuks	
Reomix:	40 emmers	
Gas flessen:	3 stuks	
Klein materiaal:	1 maal	
Voorwaarschuwingsborden:	1 maal	
OPMERKINGEN / CONCLUSIES:		
De locatie is gezien de weersomstandigheden, naar behoren en tevredenheid gerepareerd.		

Bijlagen:

- 1) Checklist incident
- 2) Foto's incident
- 3) Situering incident



Bijlage 1

CHECKLIST INCIDENT MANAGEMENT

Opdrachtgever / Werf / district:	PROV ZEELAND			
Schadenummer / werknummer:				
Naam + nummer melder:	J V D VELDE	0628904109		
Datum + tijd melding:	ma / di / <u>wo</u> / do / vr / za / zo	23-12-09	1345	uur
Locatie incident:	N290 - ABSDAALSEWEG DOOR FILE OP RI VERTRAGING			
Beknopte omschrijving incident (oorzaak):	ASFALT DEFECT INSPECTIE DIV GATEN IN ASFALT			
Aard van de verontreiniging:				
<input type="checkbox"/> Olie product <input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Puin <input type="checkbox"/> Vaste stof <input type="checkbox"/> Anders, nl:				
Geschatte hoeveelheid te verwijderen:				
Inzet materieel / materiaal:	Oproep:	Tot plaatse:	Vertrek:	Einde werk:
● Incidentcoördinator:	1345 uur	1600 uur	1645 uur	1830 uur
<input type="checkbox"/> Milieukundige begeleider:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Assistentieteam (..... personen):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Assistentieteam (..... personen):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Assistentie voertuig ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Assistentie voertuig ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> ZOAB-cleaner ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingswagen ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Veeg-zuigwagen ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Waterwagen ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Vacuümwagen ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> 6 x 6 met autolaadkraan ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Vrachtwagen grondtransport ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Containerwagen ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Hydraulische graafmachine:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Laadschop:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Hogedrukunit met spoelhaspel (warm/koud water):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Calamiteitenscherm:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Safety-unit (ademlucht):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Mobi-light werkverlichtingsset:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Bots-absorber ()::	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Voorwaarschuwingswagen:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Tekstkar:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> MRS (set):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur

CHECKLIST INCIDENT MANAGEMENT

Gegevens veroorzaker:			
<input type="checkbox"/> Politie aanwezig	Gegevens politie:		
Te nemen veiligheidsmaatregelen:	<input type="checkbox"/> Toolboxmeeting gehouden		
Wijze van aanpak / opmerkingen / afspraken:			
Afgevoerde afvalstoffen:	Afgevoerd naar:	Afvalstr.nr.:	Gewicht:
<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingsmiddel (Road-clean):	Ltr.	<input type="checkbox"/> Oil-boom:	St.
<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingsmiddel (Oil-control):	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiekorrels:	Zak
<input type="checkbox"/> Reinigingsmiddel (industr.reinig. GK):	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiematten:	St.
<input type="checkbox"/> Reinigingsmiddel ()::	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiekussens (klein):	St.
<input type="checkbox"/> Verfverwijderaar:	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiekussens (groot):	St.
<input type="checkbox"/> Schoon zand:	m ³	<input type="checkbox"/> Grond / Water monsters:	St.
<input type="checkbox"/> Schone (berm)grond:	m ³	<input type="checkbox"/> Reomix:	Set
<input type="checkbox"/> Anders, nl.		<input type="checkbox"/> Anders, nl.	
<input type="checkbox"/> Anders, nl.		<input type="checkbox"/> Anders, nl.	
(Namens) opdrachtgever ter plaatse:			
Telefoonnummer:			
E-mail:			
Paraaf voor akkoord:			
Coördinator Rasenberg Milieutechniek B.V.:			
Paraaf:			

Calamiteitendienst Rasenberg Milieutechniek B.V.

Tel.: 0800 – 22 11 22 11

Fax.: 076 – 593 45 95

CHECKLIST INCIDENT MANAGEMENT

Opdrachtgever / Werf / district:	PROV ZEELAND			
Schadenummer / werknummer:				
Naam + nummer melder:	JUD VOLDE	0628904109		
Datum + tijd melding:	ma / di / wo / <input checked="" type="radio"/> do / vr / za / zo	24-12-09		uur
Locatie incident:	ABSOMALSEWEG - N290 TE HULST			
Beknopte omschrijving incident (oorzaak):	ASFALT DEFECT OP DIT LOCATIES			
Aard van de verontreiniging:				
<input type="checkbox"/> Olie product	<input type="checkbox"/> Vloeistof	<input type="checkbox"/> Grond	<input type="checkbox"/> Puin	<input type="checkbox"/> Vaste stof
<input type="checkbox"/> Anders, nl:				
Geschatte hoeveelheid te verwijderen:				
Inzet materieel / materiaal:	Oproep:	Ter plaatse:	Vertrek:	Einde werk:
<input checked="" type="radio"/> Incidentcoördinator:	0900 uur	1030 uur	1430 uur	1600 uur
<input type="checkbox"/> Milieukundige begeleider:	uur	uur	uur	uur
<input checked="" type="radio"/> Assistentieteam (3.. personen):	0900 uur	1030 uur	1430 uur	1600 uur
<input checked="" type="radio"/> Assistentieteam (1.. personen):	1130 uur	1300 uur	1400 uur	1500 uur
<input type="checkbox"/> Assistentie voertuig ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Assistentie voertuig ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> ZOAB-cleaner ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Wegdekreingswagen ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Veeg-zuigwagen ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Waterwagen ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Vacuümwagen ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> 6 x 6 met autolaadkraan ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Vrachtwagen grondtransport ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Containerwagen ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Hydraulische graafmachine:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Laadschop:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Hogedrukunit met spoelhaspel (warm/koud water):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Calamiteitenscherm:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Safety-unit (ademplucht):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Mobi-light werkverlichtingsset:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Bots-absorber ():):	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Voorwaarschuwingswagen:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Tekstkar:	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> MRS (set):	uur	uur	uur	uur
<input checked="" type="radio"/> Anders, nl. <i>pijl wagen</i>	0900 uur	1030 uur	1430 uur	1630 uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur
<input type="checkbox"/> Anders, nl.	uur	uur	uur	uur

CHECKLIST INCIDENT MANAGEMENT

Gegevens veroorzaker:	NUT
-----------------------	-----

<input type="checkbox"/> Politie aanwezig	Gegevens politie:
---	-------------------

Te nemen veiligheidsmaatregelen:	<input type="checkbox"/> Toolboxmeeting gehouden
WEG AFZETTING	

Wijze van aanpak / opmerkingen / afspraken:
OM 1130 EEN ASSISTENT OPBEROEPEN REOMIX MET TE BRENGEN

Afgevoerde afvalstoffen:	Afgevoerd naar:	Afvalstr.nr.:	Gewicht:
LEGE EMMERS	RASENBERG		

<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingsmiddel (Road-clean):	Ltr.	<input type="checkbox"/> Oil-boom:	St.
<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingsmiddel (Oil-control):	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiekorrels:	Zak
<input type="checkbox"/> Reinigingsmiddel (industr.reinig. GK):	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiematten:	St.
<input type="checkbox"/> Reinigingsmiddel ()::	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiekussens (klein):	St.
<input type="checkbox"/> Verfverwijderaar:	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiekussens (groot):	St.
<input type="checkbox"/> Schoon zand:	m ³	<input type="checkbox"/> Grond / Water monsters:	St.
<input type="checkbox"/> Schone (berm)grond:	m ³	<input checked="" type="checkbox"/> Reomix:	20 Set
<input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl. GAS	1 FL.	<input type="checkbox"/> Anders, nl.	
<input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl. AFZETMATERIAAL	1 x	<input type="checkbox"/> Anders, nl.	

(Namens) opdrachtgever ter plaatse:	OMR ROELANS
Telefoonnummer:	
E-mail:	
Paraaf voor akkoord:	
Coördinator Rasenberg Milieutechniek B.V.:	W. van der W
Paraaf:	

Calamiteitendienst Rasenberg Milieutechniek B.V. Tel.: 0800 - 22 11 22 11
Fax.: 076 - 593 45 95

CHECKLIST INCIDENT MANAGEMENT

1	Schadenr.	2	Werknr. Rasenberg 8310.74	3	Tijd melding Rasenberg 14.50 ... uur
4	Opdrachtgever PROV. Zeeland	5	Naam E. ROELANDS Telefoon 06 28904110	6	Datum: ma di / wo / do / vr / za / zo 27-02-09
7	Locatie incident (bereikbaarheid, gegevens K&L, etc): N 290 Hmp 1.5 EHV Kapellebrug				
8	Beknopte omschrijving incident (oorzaak): GAT in weg sek.				
9	Geschatte hoeveelheid te verwijderen:				
10	Aard van de verontreiniging: <input type="checkbox"/> Olie product <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Anders, nl.: <input type="checkbox"/> Vaste stof / puin <input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Anders, nl.:				
11	Te nemen veiligheidsvoorzieningen / verkeersmaatregelen: <input type="checkbox"/> Toolboxmeeting gehouden				
12	Wijze van aanpak: inspectie uitgewerd met DHR Roelands - AF Gesproken om het als het kan morgen (28-12) te repareren met ASCOFalt en Reomia tevens AF zekelij verzorgen.				
13	Gewenste actie / materieelinzet:	Ooproep	Ter plaatse	Vertrek	Einde werk
	<input checked="" type="checkbox"/> Incidenten coördinatie	1450 uur	1545 uur	1615 uur	1730 uur
	<input type="checkbox"/> Milieukundige begeleiding	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Assistentieteam I (..... Personen)	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Assistentieteam II (..... personen)	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Veeg/zuigwagen	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingswagen	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Vacuümwagen	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> 6 x 6 met autolaadkraan (knijperwagen)	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Vrachtwagen grondtransport	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Containerwagen	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Hydraulische graafmachine	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Calamiteitenscherm	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Safety-unit (ademlucht)	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Mobilight werkverlichtingsunit	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Laadschop	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Hogedrukunit met spoelhaspel	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
	<input type="checkbox"/> Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
14	Verbruikte/geleverde materialen:	Hoeveelheid	15 Afgevoerde afvalstoffen (indien bekend):		
	<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingsmiddel (Road-clean)	liter			
	<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingsmiddel (Oil-control)	liter			
	<input type="checkbox"/> Olie-absorbtiekorrels	zak			
	<input type="checkbox"/> Oil-boom	stuks			
	<input type="checkbox"/> Schone (berm)grond	m3			
	<input type="checkbox"/> Schoon zand	m3			
	<input type="checkbox"/> Monstercodering:				
	<input type="checkbox"/> Anders, nl.:		16 Gebruikte afvalstroomnummer(s):		
17	(Namens) opdrachtgever:				
	Paraaf:				
18	Coördinator Rasenberg: H. Sobroekts				
	Paraaf:				
19	Achterzijde ingevuld: Ja / Neen				

CHECKLIST INCIDENT MANAGEMENT

12a	Wijze van aanpak (vervolg):				
				
				
				
				
13a	Gewenste actie / materieelinzet (vervolg):	Oproep	Ter plaatse	Vertrek	Einde werk
	O Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
	O Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
	O Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
	O Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
	O Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
	O Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
	O Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
	O Anders, nl.:	uur	uur	uur	uur
14a	Verbruikte/geleverde materialen (vervolg):			Hoeveelheid	
	O Anders, nl.:			
	O Anders, nl.:			
	O Anders, nl.:			
	O Anders, nl.:			
	O Anders, nl.:			
	O Anders, nl.:			
	O Anders, nl.:			
	O Anders, nl.:			
20	Opmerkingen / afspraken:				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
17a	(Namens) opdrachtgever:				
	Paraaf:				
18a	Coördinator Rasenberg:				
	Paraaf:				

CHECKLIST INCIDENT MANAGEMENT

Opdrachtgever / Werf / district:	PROV. Zeeland			
Schadenummer / werknummer:	B31079	0		
Naam + nummer melder:	E Roelans	06 28904110.		
Datum + tijd melding:	ma / <input checked="" type="radio"/> wo / do / vr / za / zo	28-12-09	10 ⁰⁰	uur
Locatie incident:	N 290 Vervolg actie 27-12-09			
Beknopte omschrijving incident (oorzaak):	Gaten in wegdek			
Aard van de verontreiniging:				
<input type="radio"/> Olie product <input type="radio"/> Vloeistof <input type="radio"/> Grond <input type="radio"/> Puin <input type="radio"/> Vaste stof <input type="radio"/> Anders, nl:				
Geschatte hoeveelheid te verwijderen:				
Inzet materieel / materiaal:	Oproep:	Ter plaatse:	Vertrek:	Einde werk:
<input checked="" type="radio"/> Incidentcoördinator:	0900 uur	10 ⁰⁰ uur	15 ³⁰ uur	16 ³⁰ uur
<input type="radio"/> Milieukundige begeleider:	0900 uur			
<input checked="" type="radio"/> Assistentieteam (..2 personen):	0900 uur	10 ⁰⁰ uur	15 ³⁰ uur	16 ³⁰ uur
<input type="radio"/> Assistentieteam (..... personen):	0900 uur			
<input checked="" type="radio"/> Assistentie voertuig ()::	0900 uur	10 ⁰⁰ uur	15 ³⁰ uur	16 ³⁰ uur
<input checked="" type="radio"/> Assistentie voertuig ()::	0900 uur	10 ⁰⁰ uur	15 ³⁰ uur	16 ³⁰ uur
<input type="radio"/> ZOAB-cleaner ()::	0900 uur			
<input type="radio"/> Wegdekreinigingswagen ()::				
<input type="radio"/> Veeg-zuigwagen ()::				
<input type="radio"/> Waterwagen ()::				
<input type="radio"/> Vacuümwagen ()::				
<input type="radio"/> 6 x 6 met autolaadkraan ()::				
<input type="radio"/> Vrachtwagen grondtransport ()::				
<input type="radio"/> Containerwagen ()::				
<input type="radio"/> Hydraulische graafmachine:				
<input type="radio"/> Laadschop:				
<input type="radio"/> Hogedrukunit met spoelhaspel (warm/koud water):				
<input type="radio"/> Calamiteitenscherm:				
<input type="radio"/> Safety-unit (ademlucht):				
<input type="radio"/> Mobi-light werkverlichtingsset:				
<input checked="" type="radio"/> Bots-absorber ()::	0800 uur	09 ³⁰ uur	15 ³⁰ uur	16 ³⁰ uur
<input type="radio"/> Voorwaarschuwingswagen:				
<input type="radio"/> Tekstkar:				
<input type="radio"/> MRS (set):				
<input type="radio"/> Anders, nl.				
<input type="radio"/> Anders, nl.				
<input type="radio"/> Anders, nl.				
<input type="radio"/> Anders, nl.				
<input type="radio"/> Anders, nl.				
<input type="radio"/> Anders, nl.				
<input type="radio"/> Anders, nl.				

CHECKLIST INCIDENT MANAGEMENT

Gegevens veroorzaker:	
-----------------------	--

<input type="checkbox"/> Politie aanwezig	Gegevens politie:
---	-------------------

Te nemen veiligheidsmaatregelen:	<input type="checkbox"/> Toolboxmeeting gehouden
door Borden te plaatsen + Bots absorber. - kefels	

Wijze van aanpak / opmerkingen / afspraken:

Veilige werkplek gemaakt door omleiding via parallelweg.
 Houd asfalt verwijderd - gat droog gemaakt en gevuld met ASCO Falt en Reomix.

AFGESproken met DHR Ruwland dat het een Nood oplossing is en geen Garantie kan worden gegeven.

Afgevoerde afvalstoffen:	Afgevoerd naar:	Afvalstr.nr.:	Gewicht:

<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingsmiddel (Road-clean):	Ltr.	<input type="checkbox"/> Oil-boom:	St.
<input type="checkbox"/> Wegdekreinigingsmiddel (Oil-control):	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiekorrels:	Zak
<input type="checkbox"/> Reinigingsmiddel (industr.reinig. GK):	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiematten:	St.
<input type="checkbox"/> Reinigingsmiddel ()::	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiekussens (klein):	St.
<input type="checkbox"/> Verfverwijderaar:	Ltr.	<input type="checkbox"/> Olie-absorptiekussens (groot):	St.
<input type="checkbox"/> Schoon zand:	m ³	<input type="checkbox"/> Grond / Water monsters:	St.
<input type="checkbox"/> Schone (berm)grond:	m ³	<input checked="" type="checkbox"/> Reomix:	20 Set
<input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl. Gasfles	2 St.	<input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl. ASCO Falt.	26 St.
<input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl. Afzet materiaal	1 X.	<input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl. Emulsie-Split	1 X.

(Namens) opdrachtgever ter plaatse:





Telefoonnummer:






E-mail:

Paraaf voor akkoord:

Coördinator Rasenberg Milieutechniek B.V.:	
Paraaf:	

Bijlage 2









RASENBERG

Bijlage 4



<p>Situering incident:</p> <p>N -290 Kapellebrug</p>	<p>Project:</p> <p>831079-022 Provincie Zeeland</p>	<p>Bijlage:</p> <p>Situering incident</p>
--	---	---