

Opdrachtgever : Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water

**INVENTARISATIE VOORMALIGE
STORTPLAATSEN ZEELAND
Gemeente Oostburg:
notitie Nummer Een
ZE/085/920**

Deelrapport

33.4141.0

1 oktober 1997

**IWACO B.V.
Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch
073-6874111**

COLOFON:

IWACO B.V.
Vestiging Zuid
Postbus 525, 5201 AM 's-Hertogenbosch
Stationsplein 21-22, 5211 AP 's-Hertogenbosch
Telefoon (073-6874111)
Telefax (073-6120776)

Projectnummer: 33.4141.0
Projecttitel: Gemeente Oostburg, notitie
Nummer Een (ZE/085/920)
Documenttitel: Deelrapport
Publikatiedatum: 1 oktober 1997
Opdrachtgever: Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water

Zeeland, Oostburg, notitie

Adviesgroep Bodembeheer

Projectleider: ir. W.J. van Vossen
(Mede)auteurs:
drs. R.F. Vogel
ir. H.C.A.L. van de Meijden
ing. J.S. de Vos

Hoofd adviesgroep: drs. R.F. Vogel

d.d. _____



IWACO is ISO 9001 gecertificeerd voor adviesdiensten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op geluidsband of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

NOTITIE VERKENNEND ONDERZOEK NUMMER EEN

Betreft : Verkennend onderzoek Nummer Een (ZE/085/920)
Projectnummer: 33.4141.0
Figuur A : Ligging onderzoekslocatie
Figuur 1 : Bovenaanzicht locatie

Inleiding

In het kader van de inventarisatie voormalige stortplaatsen Zeeland is een historisch onderzoek verricht voor de locatie Nummer Een te Oostburg. Het betreft een perceel ten zuiden van de bebouwing van Nummer Een. De aanleiding om de locatie aan te melden is de informatie van de gemeente Oostburg, dat er op de locatie afvalstortingen hebben plaatsgevonden.

Enkele algemene en kenmerkende gegevens van de locatie zijn:

- gemeente : Oostburg
- locatie : Nummer Een
- code : ZE/085/920
- kaartblad : 67B
- x-coördinaat : 30300
- y-coördinaat : 378350
- kadastrale aanduiding : Gemeente Oostburg, sectie L, diverse nummers
- voormalige eigenaar terrein : Voormalige gemeente Hoofdplaat
- huidige eigenaar terrein : Diverse eigenaren
- gebruik terrein : Tuinen
- contactpersoon gemeente : De heer M. Bijl

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor het onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- archiefonderzoek bij de gemeente Oostburg;
- doornemen van historisch en actueel kaartmateriaal;
- gesprek met gemeente-ambtenaar van Oostburg;
- gesprekken met een drietal inwoners van Nummer Een, (allen lokaal goed bekend);
- verrichten van een veldinspectie;
- plaatsen van boringen t.p.v. vermoedelijke ligging van de stortplaats;
- archiefonderzoek bij de provincie Zeeland.

Resultaten**Archiefonderzoek**

De x,y-coördinaten en de globale ligging van de onderzoekslocatie (topografische kaart) zijn door de gemeente Oostburg aangegeven. Na het bestuderen van het historische kaartmateriaal zijn geen aanwijzingen gevonden over de wijze waarop gestort werd. Het archief van de provincie Zeeland bevat geen gegevens over deze stortplaats.

Gesprekken met informanten

Uit de gesprekken met de informanten bleek dat er in het verleden op zeer beperkte schaal afvalstortingen hebben plaatsgevonden. Er werd gestort in en langs het afwateringskanaal

door de bewoners van Nummer Een. Het gestorte afval (een deel van het afval) spoelde regelmatig weg naar de Westerschelde.

Veldwerk

Na het uitvoeren van een veldinspectie en het plaatsen van een viertal boringen tot 1,0 m-mv zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een voormalige stortplaats.

Tabel 1: Boorbeschrijvingen

Boring nummer	Beschrijving
01	0,00-1,00 zavel, lichtbruin geen stortmateriaal aanwezig
02	0,00-1,00 zavel, lichtbruin + plastic vermoedelijke ligging voormalige stortplaats
03	0,00-0,70 zavel, donkerbruin

Conclusie en aanbeveling


Uit het bovenstaand wordt geconcludeerd dat er in het verleden afvalstortingen hebben plaatsgevonden. Het is echter onduidelijk of er nog stortmateriaal aanwezig is.

Vanwege de beperkte informatie wordt een onderzoek volgens de VOS-methodiek niet zinvol geacht. Indien in de toekomst meer informatie beschikbaar komt, kan alsnog een onderzoek volgens de VOS-methodiek worden uitgevoerd.

Aanbevolen wordt om bij graafwerkzaamheden op of nabij de locatie rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van een (voormalige) stortplaats.

FIGUREN


SITUATIESCHETS STORTPLAATS



0 100 meter

DWARSDOORSNEDE STORTPLAATS

LEGENDA STORTPLAATS



A	25-04-97		JR	JWJW	SdV
Verisie	Datum	Omschrijving	Get.	Gez.	Gez.
Opdrachtgever					
Provincie Zeeland					
Project					
Verkennd onderzoek voormalige stortplaatsen Zeeland					
Omschrijving					
Notitie/085/920					
Gemeente Oostburg					
Formaat	Schaal	AutoCAD release	Deelorder	Tekeningnummer	Figuur
A3	-	12 C2	085	3341410-S-021	1

IWACO

Adviesbureau
voor water en milieu

Vestiging Zuid
Postbus 525
5201 AM 's-Hertogenbosch